

1983-08-01

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare	Fasteråld av	Ändrad enligt	Upphåver
FuHT/G Hangvar SAAB /FSUM	E Vintheden /S-I Drie		1)

AJ, SK, SH och SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIDNÅL		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
	2A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	31	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	32	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	33	SAAB -8211000-10-2											
	34	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	35	(N01-011)							KOMP	-	SRÖRJNING		
	36												
	37	ALTFBET: F6400-071409					VB		NE		UFA 37-104-4002		
	38								FVST	37	REPARATION		
206010	31	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	32	F6400-071409		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	33	SAAB -8211000-10-4											
	34	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	35	(N01-011)							KOMP	-	SRÖRJNING		
	36												
	37						VB		NE		UFA 37-104-4002		
	38								FVST	37	REPARATION		

- 1) Makulera adress 206005 i UFS 37-00-1927L.
Ny adress 206010 tillkommer. Inför "Se :1"
på sidan 1 och i anteckningskolumnen för
nämnd adress samt :1 på Innehållsförteck-
ningen.