

1984-05-15

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUM	Festställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphåller 1)
---	---	---------------	-----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIMFö		Atg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Arbetavolym (Minuttimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
203030	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	PE	CVM	UFA 37-203-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014003		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. SPRICKUNDERSÖK- NING		10 KRYSS, ÖVR- EFTER VART 3:3
	03	SAAB -9300458-10-2											KRYSS
	04	9300458-102											
	05												
	06						VR		PE		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203065	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	PE	CVM	UFA 37-203-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014003		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. SPRICKUNDERSÖK- NING		10 KRYSS, ÖVR- EFTER VART 3:3
	03	SAAB -9300458-10-2											KRYSS
	04	9300458-102											
	05												
	06						VR		PE		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			PE	CVM	UFS 37-205-2515		
	02	F6400-003000		1	-	-			POMP	100	RYTE		
	03	SAAB -8002005-10-1											
	04	8002005-101											
	05	(F05-004)											
	06						EFGH		PE		UFS 37-205-2004		
	07								POMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08								PE		TUA 37-205-14018		
	09						VR		CVM	-	REPARATION		
	10												
	11												
	12							144MBN	PE		TUA 37-205-14018		
	13								CVM	-	FÖRVARING: RYTE AV O- RINGAR	VR	
	14												
	15												

- 1) Makulera adress 203030, 203065 och 205120 i UFS 37-00-1927L.
Inför "Se :3" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda
adresser samt :3 på Innehållsförteckningen.