

60 av 143 R/93

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/ C Askhag	Fästställe av I Eriksson /C Askhag	Ändrad enligt <i>se./</i>	Upphåvet UFS 37-00-1927P1)
---	--	------------------------------	-------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1927Q
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrsystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-29

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.											
		02											
		03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Ä1053 INFÖRTS.											
201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	ME	FFVAL	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-046863		1	-	-		FVST	210	TILLSYN: KONTROLL AV		VARTANNAT	
	03	SAAB -9301541-10-1								FÖRSLITNING. SPRICK-		KRYSS	
	04	9301541-101								UNDERSÖKNING MED SPRICK-			
	* 05	ALTFBET:								LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING			
	06	F6400-073259								AV LAGER.			
	07												
	08						2)	ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID	
	09							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-		16 KRYSS	
	10									SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-			
	11									NING. PENETRANT OCH			
	12									SPRICKLETNINGSMÄTARE.			
	13									SMÖRJNING AV LAGER.			
	14												
	15						VB	ME		UFA 37-201-4007			
	16							FVST		REPARATION			
	17												
	18						VB	ME		UFA 37-201-4007 OCH			
	19							FFVAL		GY CMM 32-40-04			
	20									REPARATION			
	21												
	22						84MÅN	ME		UFA 37-201-4007	FÖ		
	23							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING			

201072	01	HJUL	--	4	4	4		BE	FFVAL	SKI			
	02	F6400-073539		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700682-31-3											
	04	1700682-313					1)	ME		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID	
	05	ALTFBET:						KOMP		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV		DÄCKSBYTE	
	06	F6400-056750								NAV. SMÖRJNING AV LAGER			
	07												
	08						84MÅN	ME				INGÅR I ADRESS	
	09							FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		201005, 201025	

		01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.											
		02											
		03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Ä1053 INFÖRTS.											
201073	01	.NAV HUVUDHJUL	--	1	1	1	1)	ME	FFVAL	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-073259		1	-	-		FVST	210	TILLSYN: KONTROLL AV		VARTANNAT	
	03	SAAB -9301541-10-2								FÖRSLITNING. SPRICK-		KRYSS	
	04	9301541-102								UNDERSÖKNING MED SPRICK-			
	05									LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING			
	06	ALTERNATIV:								AV LAGER			
	07	NAV F6400-073259 MED											
	08	SIFFRAN 1 MAKULERAD					2)	ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID	
	09							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-		16 KRYSS	
	10									SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-			
	11									NING. PENETRANT OCH			
	12									SPRICKLETNINGSMÄTARE.			
	13									SMÖRJNING AV LAGER			
	14												
	15						VB	ME		UFA 37-201-4007			
	16							FVST		REPARATION			
	17												
	18						VB	ME		UFA 37-201-4007 OCH			
	19							FFVAL		GY CMM 32-40-04			
	20									REPARATION			
	21												
	22						84MÅN	ME		UFA 37-201-4007	FÖ		
	23							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING			

1990-06-29

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 UTGÅR NÅR TOMÅ 37-202-Å1094 INFÖRTS.													
202016	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	FFVAL	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-073504		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300684-10-3								210			
	04	9300684-103	ALTFBET:				A		BE		SKI		UTFÖRS VID KF
	05	F6400-072622							KOMP		KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING		
	06	F6400-073505											
	07	F6400-073639											
	08	F6400-010208					1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	09	F6400-056504							KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUSLA- GER		SAMBAND MED BROMSBYTE
	10												
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	13								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	16								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	17												
	18												
	19						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	20								FVST		TILLSYN		VART TREDJE
	21												BROMSBYTE
	22						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	23								FFVAL		REPARATION		37-202-2009
	24												
	25						144MÅN		ME		UFA 37-202-4002		FÖ
	26								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	27												

01 INFÖRS GENOM TOMÅ 37-202-Å1094.													
202017	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	FFVAL	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-073639		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301540-10-5								210			
	04	9301540-105	ALTFBET:				A		BE		SKI		UTFÖRS VID KF
	05	F6400-072622							KOMP		KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING		
	06												
	07												
	08						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	09								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUSLA- GER		SAMBAND MED BROMSBYTE
	10												
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	13								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	16								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	17												
	18												
	19						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	20								FVST		TILLSYN		VART TREDJE
	21												BROMSBYTE
	22						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	23								FFVAL		REPARATION		37-202-2009
	24												
	25						144MÅN		ME		UFA 37-202-4002		FÖ
	26								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	27												

202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-7								320			
	* 04	9300086-107	ALTFBET:				1000T IM		ME		DUNLO		Ö
	* 05		M2340-8055 10						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	* 06	VÄNSTER									ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ- NING AV LAGER. SMÖRJNING AV PLANETVÄXEL. BYTE AV GUMMIDETALJER		
	* 07												
	* 08												
	09												
	10												
	11												
	12						144MÅN		ME		DUNLO		FÖ
	13								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	14										FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING		

1990-06-29

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
203045	01	.BEN NOSSTÄLL	UE	1	1	1	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-071406		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-11-4								210	TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-114	ALTFBET:										
	05		F6400-073473				VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1800TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19							144MÅN	ME		UFA 37-203-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR		

203050	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

203055	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

203060	01	HJUL	--	2	2	2			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311					1)		ME		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	05								KOMP		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV	DÄCKSBYTE	
	06	NOSSTÄLL									NAV		
	07												
	08							84MÅN	ME				
	09								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

		01 NAV F6400-050000 MED UBET SAAB 9300458-10-2Å162 (SKYLT BORTTAGEN) FÖR ÖVRIGT LIKA MED NAV F6400-014803.											
203065	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	FFVAL	UFA 37-203-4002	1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	100	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	10 KRYSS, DÄR-	
	03	SAAB -9300458-10-2								210	SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-	EFTER VART 3: E	
	04	9300458-102									NING	KRYSS	
	05												
	06	ALTERNATIV:F6400-050000					VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07	SE TEXTRAD							FVST		REPARATION		

203067	01	.BULT	--	6	6	6		---		FFVAL		INGÅR I ADR	
	02	F3527-000187		6	-	-				100		203105, 203065	
	03	GOODY-95-9035											
	04	6114550-063											
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	06								KOMP		KONTROLL	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09						2)		ME			2)UTFÖRS VID	
	10								FVST		KASSERAS	10 KRYSS PÅ	
	11											NAVET	

203070	01	.DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	FFVAL			
	02	M1632-804210		1	-	-			FFVAL	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001						84MÅN	ME				
	05								FVST		FÖRVARING:KASSERAS		

1990-06-29

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDÅS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-203-Ä1112.											
203080	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-074152		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-6											
	* 04	1700686-105					1800TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						144MÅN		ME		---		
	12								FFVAL		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- BEN		
	13												
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-203-Ä1112.											
203085	01	BEN NOSSTÄLL	UE	1	1	1	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-073473		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING		
	03	SAAB -9300093-11-5								210			
	04	9300093-115											
	05								ME		UFS 37-203-2012		
	06						VB		KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1800TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-203-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	21												
203090	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203095	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203100	01	HJUL	--	2	2	2			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311					1)		ME		UFS 37-203-2502	1) UTFÖRS VID	
	05								KOMP		BYTE AV DÄCK KONTROLL AV NAV	DÄCKSBYTE	
	06	NOSSTÄLL											
	07												
	08						84MÅN		ME				
	09								FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		
		01 NAV F6400-050000 MED UBET SAAB 9300458-10-2Ä162 (SKYLT BORTTAGEN) FÖR ÖVRIGT LIKA MED NAV F6400-014803.											
203105	01	NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	FFVAL	UFA 37-203-4002	1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	210	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING	10 KRYSS, OÄR- EFTER VART 3: E KRYSS	
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06	ALTERNATIV:F6400-050000					VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07	SE TEXTRAD							FVST		REPARATION		

1990-06-29

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
203110	01	.DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	FFVAL				
	02	M1632-804210		1	-	-			FFVAL	-	REPARATION (REGUMMERING)			
	03	GOODY-18X5.5-12PR												
	04	9300462-001												
	05							84MÅN	ME					
	06								FVST		FÖRVARING: KASSERAS			
	01	STYRSYSTEM, NOSHJUL												
	02	-----												
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763160-10-1												
	04	1763160-101					H		ME		UFA 37-204-4008			
	05								FVST		TILLSYN: DMSMÖRJNING AV			
	06										ÄNDSTYCKSLAGER			
	07													
	08							60MÅN	ME		UFA 37-204-4008			
	09								FVST		FÖRVARING: DMSMÖRJNING AV			
	10										ÄNDSTYCKSLAGER			
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-2												
	04	1761417-102					GH		ME		UFA 37-204-4009			
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	06		F6400-045652								ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL			
	07										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	08										FJÄDRAR			
	09													
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009			
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	12										ÄNDSTYCKSLAGER			
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-045652		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-1												
	04	1761417-101					GH		ME		UFA 37-204-4009			
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	06		F6400-047709								ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL			
	07										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	08										FJÄDRAR			
	09													
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009			
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	12										ÄNDSTYCKSLAGER			
204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-049124		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763175-10-2												
	04	1763175-102					H		ME		UFA 37-204-4010			
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTRÖLL OCH			
	06		F6400-045662								SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	07										RAR			
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-045662		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763175-10-1												
	04	1763175-101					H		ME		UFA 37-204-4010			
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTRÖLL OCH			
	06		F6400-049124								SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	07										RAR			
204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2502			
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007000-10-2								210				
	04	8007000-102					FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-204-4001			
	08								FVST		REPARATION			

1990-06-29

Sida 20

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2								210			
	04	8014001-102					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						GH		BE		UFS 37-205-2015		
	08								KOMP		SMÖRJN. AV NEDRE LAGER		
	09												
	10						1800TIM		ME		UFA 37-205-4005	TS	
	11								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	12										OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
	13												
	14							60MÅN	ME		UFA 37-205-4005	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	16										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		
	17										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1								210			
	04	8001001-101					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLL											
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1								210			
	04	8001001-101					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1								210			
	04	8007003-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	08								FVST		REPARATION		
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2								210			
	04	9300947-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4008		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10							144MÅN	ME		UFA 37-205-4008	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	12										RINGAR OCH SKRAPRING		
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1								210			
	04	8017000-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	NOSSTÄLL											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	08								FVST		REPARATION		

1990-06-29

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	05	(E05-007)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						1350TIM		ME		UFA 37-205-4021	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN.		
	09										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	10												
	11						144MÄN		ME		UFA 37-205-4021	FÖ	
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV MEMB-		
	13										RAN		

	01	INDIKERINGSKRETSAR											
	02	-----											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								210			
	04	8211000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)	F6400-071409						KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								210			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
