

Linné av utgå H/80

Tjänsteställe, handläggare F:UTE/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4						5	
3011	HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM										
28	TANDEMVENTIL F6400-048242 9300610-103	UE	2	2				BE KOMP	UFS 37-301-2519 BYTE	CVM 212	
					EFGH			BE KOMP	UFS 37-301-2011 FUNKTIONSPROVNING		
					H			ME CVM	UFA 37-301-4019 TILLSYN: SMÖRJNING AV LA- GER. BYTE AV TÄTNINGS- RINGAR. PROVNING		
					VB			ME FVST	UFA 37-301-4019 REPARATION: BYTE AV TÄT- NINGSRINGAR.		
					VB			ME CVM	UFA 37-301-4019 REPARATION		
						60		ME FVST	UFA 37-301-4019 FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER. BYTE AV TÄTNINGS- RINGAR. PROVNING		

1) Makulera pos 28 i UFS 37-00-1929G. Inför "Se :2" på sida 1 och i anteckningskolumnen för nämnda pos samt :2 på Innehållsförteckningen