

1990-11-05

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhF2/C Askhag	I Eriksson /H Tegnér		1)

AJ, SK, SH, SF37

Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 37 00-19290:1  
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPÅN MATERIÉL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 
- 1) Makulera adress 301005 i UFS 37-00-19290.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen  
för nämnd pos samt :1 på Innehållsförteckningen.

1990-11-05

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	STYRSYSTEM											
	02	=====											
	03	HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM											
	04	-----											
301005	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-046083		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8460002-10-1								320			
	04	8460002-101					EFGH		BE		UFS 37-301-2037		
	05	(P400,450)							KOMP		KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		
	06										STRÖMST S5.		
	07												
	08												
	09						500TIM		ME		UFA 37-301-4001	TS	
	10								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING. BYTE		
	11										AV STRÖMST S6. KON-		
	12										TROLL AV MANÖVERKRAFT		
	13										BYTE AV FJÄDER		
	14												
	15						1000TIM		ME		UFA 37-301-4001	Ö	
	16								FVST		ÖVERSYN: SMÖRJNING. BY-		
	17										TE AV STRÖMST S1 O S6.		
	18										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		
	19										BYTE AV FJÄDER		
	20												
	21						VB		ME		TUA 37-301-14001		
	22								FFVAL		REPARATION		
	23												
	24						60MÅN		ME		UFA 37-301-4001	FÖ	
	25								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING. KON-		
	26										TROLL AV MANÖVERKRAFT.		