

1994-09-30

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 30. Styrsystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

¹⁾ Makulera adress 301155, 302005 och 302010 i UFS FPL 37 00-1929R.
Inför "Se:2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda
adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

1994-09-30

Sida 2

UPPHÄV

res. id	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						
			7	8	9						
115	TANDEMVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 301-2519		
02	F6400-048242	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9300610-10-3							BE	UFS FPL 37 301-2011		
04	9300610-103	K-REP: 320				EFGH		KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
05											
06						1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14019	TS	
07								FFVAL	TILLSYN		
08											
09						VB		ME	TUA FPL 37 301-14019		
10								FFVAL	REPARATION		
11											
12						60MÅN		ME	UFA FPL 37 301-4019	FÖ	
13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
14											

01 STYRAUTOMAT

02 -----

02005	01 ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 302-2503		
02	M2180-006168	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -8409001-10-2							BE	UFS FPL 37 8012-3001		
04	8409001-102	K-REP: 320				FGH		KOMP	PK SA		
05	(K01-008)							ME	M2180-006168-U01		
06						VB		FFVAL	REPARATION		
07											
08											
09											
*10											
*11											

0201	01 ACCELEROMETER Z	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 302-2503		
02	M2180-006178	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -8409000-10-1							BE	UFS FPL 37 8012-3001		
04	8409000-101	K-REP: 320				FGH		KOMP	PK SA		
05	(K01-009)							ME	M2180-006178-U01		
06						VB		FFVAL	REPARATION		
07											
08											
09											
10											
11											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD