

1993-05-10

Gäller: Flygvapnet

<b>FPL AJ37</b>	<b>M5800-370011</b>
<b>FPL SK37</b>	<b>M5800-370041</b>
<b>FPL SH37</b>	<b>M5800-370021</b>
<b>FPL SF37</b>	<b>M5800-370031</b>

## Underhållsplan Materiel

### Grupp 41. Hydraulkraftförsörjning. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

<sup>1)</sup> Makulera adress 411130 i UFS FPL 37 00-1931N. Inför "Se:2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF2/C Askhag*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPSB*

1993-05-10

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
411130	01	TRYCKREGLATOR	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2513			
	02	M2340-80C310		-	-	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8006001-10-1											
	* 04	8006001-101					VB	BE		UFS 37-411-2008			
	05							KOMP		KONTROLL AV DET REDUCE- RADE TRYCKET			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-411-4021			
	09							FVST	210	REPARATION			