

Ers av utg 2/85

1983-08-01

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare Fuht/G Hangvar SAAB/FSUM	Fästetbild av E Vintheden /S-I Drie	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
431335	31	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2535			
	32	M2303-130410		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	33	SAAB -8057000-10-1							ME		UFA 37-431-4039			
	34	8057000-101					1610TIM		FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÅLGEN.SMÖRJNING	TS		
	35													
	36													
	37													
431360	31	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2537			
	32	M2303-130410		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	33	SAAB -8057000-10-2							ME		UFA 37-431-4039			
	34	8057000-102					1610TIM		FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÅLGEN.SMÖRJNING	TS		
	35													
	36													
	37													

1) Adress 431335 och 431360 har tillkommit i UFS 37-00-1933K. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 431334 och 431359 samt :1 på Innehållsförteckningen.