

Tjänstställe, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/M Lindberg	M Berg		1)
FuhDF/A Gullberg	/M Lindberg		

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning
UFS FPL 37 00-1933N:1
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Makulera adress 431520 i UFS 37-00-1933N.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd
adress samt :1 på Innehållsförteckningen.

1989-12-01

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
431520	01	REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL
	02	F6400-072470		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300833-10-5											
	04	9300833-105											
	05	(D02-043)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	07								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	* 09						750TIM		ME		UFA 37-431-4007	TS	
	* 10								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	* 11										ELVAXEL. KONTROLL AV		
	* 12										STRÖMSTÄLLARE		
	13												
	* 14						1500TIM		ME		UFA 37-431-4007	Ö	
	* 15								FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL-		
	16										BURSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	17										BYTE AV LAGER OCH		
	18										O-RINGAR. SMÖRJNING		
	19												
	20							72MÅN	ME		UFA 37-431-4007	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING: BYTE AV		
	22										O-RINGAR. SMÖRJNING		