

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhF2/C Askhag	I Eriksson /H Tegnér		1)

AJ, SK, SH, SF37

Ny TO-beteckning:
 UFS FPL 37 00-1933P:1
 Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Makulera adress 431320 i UFS 37-00-1933P.
 Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd
 adress samt :1 på Innehållsförteckningen.

1991-01-25

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
431320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2528			
	02	F6400-003231		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-1							210				
	04	8231002-101					FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	05	(D02-024)						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	* 07						VB	BE		UFS 37-431-2030			
	08							KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	11							FVST		REPARATION			