

UPPHÄVD

1996-02-09

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 43. Miljösystem. Ändring
Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

¹⁾ P g a mänskliga faktorn har underhållsintervallet i adresserna 431005 005 och 431015 005 i ändringsorder -1933T:2 blivit felaktigt. Intervallet skall vara 2100TIM.

Makulera adresserna 431005 005 och 431015 005 i UFS FPL 37 00-1933T, -1933T:1 och -1933T:2.
Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206811
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

1996-02-09

Sida 2

[illegible]