

1981-02-25

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställt av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphåver 1)
--	--	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIM/fälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
616		LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS											
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1					KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	04												
	05						840 TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.		TS
	07										EV BYTE AV LAGER-		
	08										BUSSNINGAR OCH TEF-		
	09										LONPLATTOR		
	10												
616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-021557		1					KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-2											
	04												
	05						840 TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.		TS
	07										EV BYTE AV LAGER-		
	08										BUSSNINGAR OCH TEF-		
	09										LONPLATTOR		
	10												

1) Adress 616031 och 616032 har tillkommit i UFS 37-00-1935I.
Inför "Se :1" sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress
616030 samt :1 på Innehållsförteckningen.