

1982-06-03

Sida 1 (1)

|                                                             |                                               |               |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UPF/ G Hangvar<br>SAAB/FSUM | Fastställt av<br>E Vintheden<br>/C-G Bringdal | Ändrad enligt | Upphäver<br>1) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

GRUPP 61. Motorinstallation. Ändring

| Adress | Rad | Materialidentifiering                   | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-<br>vst | Föreskrift                | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|
|        |     |                                         |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |               |                           |                            |            |
|        | DA  | DRIVANORDNING, APPARATER                |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | DU  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 1A  | BAKRE OCH FRÄMRE DEL AR SAMPAHANSERADE. |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
| 613005 | 01  | DRIVAKSEL                               | UE | 1               | 1 | 1 |                     |                | BE      | CVM           | UFS 37-613-2501           |                            |            |
|        | 02  | F6400-063530                            |    | 1               | - | - |                     |                | KOMP    | 100           | BYTE                      |                            |            |
|        | 03  | SAAD -9301885-10-1                      |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 04  | 9301885-101                             |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 05  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 06  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 07  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 08  |                                         |    |                 |   |   | 60TIM               |                | ME      | 37            | UFA 37-613-4001           |                            |            |
|        | 09  |                                         |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |               | TILLSYN: SMÖRJNING, BYTE  | TS                         | SE TEXTBAG |
|        | 10  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | AV LAGER. SMÖRJNING AV    |                            |            |
|        | 11  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | SPLINES, BAKRE DEL.       |                            |            |
|        | 12  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 13  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 14  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 15  |                                         |    |                 |   |   | 81CTIM              |                | ME      | -             | TUA 37-613-14001          |                            |            |
|        | 16  |                                         |    |                 |   |   |                     |                | CVM     | -             | ÖVERSYN: SPRICKUNDERSÖKN  | 8                          |            |
|        | 17  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | BYTE AV LAMELLRINGAR OCH  |                            |            |
|        | 18  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | GUMMISTYRNINGAR, BALANSE- |                            |            |
|        | 19  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | RING                      |                            |            |
|        | 20  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 21  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |
|        | 22  |                                         |    |                 |   |   | 60MPH               |                | ME      | -             | TUA 37-613-14001          | F8                         |            |
|        | 23  |                                         |    |                 |   |   |                     |                | CVM     | -             | FÖRVARING: SMÖRJNING AV   |                            |            |
|        | 24  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               | LAGER                     |                            |            |
|        | 25  |                                         |    |                 |   |   |                     |                |         |               |                           |                            |            |

1) Makulera adress 613005. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på Innehållsförteckningen.