

1985-08-05

Sida 1 (2)

Tjäneställe, handläggare	Förställt av	Ändrad enligt	Upphåvar
FuhT/N Ericsson	E Vintheden / M Berg		1)

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Handläggare FMV:FuhDF/A Gullberg
Ref SAAB/TFSUM

-
- 1) Makulera adress 611187 och 613004 i UFS 37-00-1935L.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för
nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1985-08-05

Sida 2

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmer)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
611187	01	. BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	CVM	UFM RM8-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F6400-071840		1	-	-			FVST	100	BYTE		I GRUPP 613
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	100	SMÖRJNING AV LAGER		
	07												
	08						DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	09								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	10												
	* 11						426TIM		ME		TUA 37-613-14005		SE TOMT
	* 12								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL OCH SMÖRJNING AV LAGER INKL STÖDLAGER. SPRICKUNDER- SÖKN. SMÖRJNING AV DRIV- TAPPENS INRE SPLINES. BALANSERING	0	RM8-01-3
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19						60MÅN		ME		TUA 37-613-14005		
	20								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ LAGER INKL STÖDLAGER. BALANSERING		
	21												
	22												
	23												

* 1A UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611187													
613004*	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-613-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-071840		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101											
