

UPPHÄVD

1993-11-22

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring
Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makuiera adress 616013 och 616015 i UFS FPL 37 00-1935Q.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-203792
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄV

dress. Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						
1	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä996.										
60	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504	
	02	F6400-041428	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300888-10-2									
	04	9300888-102	K-REP: 320			EFGH			BE	UFS FPL 37 616-2005	
	05		A-BET: F6400-022144						KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06	TERTIÄRLUCKA									
	*07					2000TIM			ME	TUA FPL 37 616-14005	Ö
	08								FFVAL	ÖVERSYN	
	09										
	10					VB			ME	TUA FPL 37 616-14005	
	11								FFVAL	REPARATION	
	12										
	13					60MÅN			ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä996 INFÖRTS.											
6015	01 HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02 F6400-022144	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300888-10-1										
	04 9300888-101	K-REP: 320			EFGH			BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	A-BET: F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06 TERTIÄRLUCKA										
	*07					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	Ö	
	08							FFVAL	ÖVERSYN		
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		