

2001-04-05



UFS FPL 37 00-1935T:2

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Allmänna bestämmelser (borttagning av textrad)

Kod för åtgärdsinstans i krig, se ~~AF FLYG 100-000004~~.

Speciella bestämmelser (tillägg av textrad)

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

1) Makulera adress 614020, 616013, 616015, 616034, 616059, 616064 och 617019 i UFS FPL 37 00-1935T.
Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :2 på innehållsförteckningen.
Underhållsavslut enligt Skr FUH 35 837:27685/99.

Sakhandläggare: *FMV:ILSUhber/P Beijer*
Tekniskt underhållsstöd:

Leverantör, ref: SAAB AB/NCL

Mtrlgrp: FLYG 200 Ändrad enligt: Upphäver: 1)

Förrådsbeteckning: M7781-208604
Distribution: FMV:ILSTinfo

