

2001-06-27



UFS FPL 37 00-1935T:3

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

1) Adress 611470 har utgått. Makulera adress 611469 i UFS FPL 37 00-1935T.

Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare: FMV:ILSUhber/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd: SAAB/FCL

Leverantör, ref:

Saab AB

Mtrlgrp: FLYG 200
Ändrad enligt:
Upphäver: 1)

Förrådsbeteckning: M7781-208842
Distribution: FMV:ILSTinfo

