

1979-08-13

Sida 1(2)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställt av E Vintheden /B Dahlgren	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

TO-grupp Pos	Materialidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd			
65	BRÄNSLESYSTEM										
651	BRÄNSLEFÄTTAN (INKL EXTRATÄNK) OCH LEDN										
15	EXTRATÄNK F6400-047104 1754500-102		1	1			BE	SKI		CVM	
			1	1			KOMP	BYTE		37	
					24		ME	UFA 37-651-4001			
							FVST	TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING			
					60		ME	UFA 37-651-4001			
							FVST	ÖVERSYN: RENGÖRING, KON- TROLL TILLSYN AV INGÄEN- DE APPARATER, PROVNING			
					VB		ME	REP. HANDBOK			
							CVM	REPARATION			
						24	ME	UFA 37-651-4001			
							FVST	FÖRVARING: FUNKTIONSPROV- NING			
						60	ME	UFA 37-651-4001			
							FVST	FÖRVARING: TILLSYN AV IN- GÄENDE APPARATER			
.01	AVSTÄNGNINGSVÄNTIL F6400-045854 9301739-101 (E01-041)	UE	1	1	24		ME	UFA 37-651-4001		CVM	
			1	1			FVST	TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING		37	
					60		ME	UFA 37-651-4009			
							CVM	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LÄ- GER, BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING			
						60	ME	UFA 37-651-4009			
							CVM	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR, SMÖRJNING			
.11	FLÖDESKRAFT F6400-020707 8111000-103 (E01-084)	UE	1	1	VB		ME	UFA 37-651-4004		CVM	
			1	1			FVST	TRANSPORT/FÖRVARING		37	
					60		ME	TUA 37-651-14004			
							CVM	TILLSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR OCH KUL- LAGER, SMÖRJNING			
						60	ME	TUA 37-651-14004			
							CVM	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER, SMÖRJNING			

1) Makulera poserna 15, 15.01, 15.11, 15.13, 15.15, 15.17, 15.19, 15.23 och 15.25 i UFS 37-00-1937F. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift		Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av		Åtgärd			
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN											
.13	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-035-036)		2	2	24		ME FVST		UFA 37-651-4001 TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		CVM 37	
			2	2		VB	ME FVST		UFA 37-651-4005 PROVNING			
.15	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-037-038)		2	2	24		ME FVST		UFA 37-651-4001 TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		CVM 37	
			2	2		VB	ME FVST		UFA 37-651-4005 PROVNING			
.17	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-092-093)		2	2	24		ME FVST		UFA 37-651-4001 TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		CVM 37	
			2	2		VB	ME FVST		UFA 37-651-4005 PROVNING			
.19	REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB-G011-1 6800566-000		1	1	60		ME CVM		UFA 37-651-4006 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		CVM 312	
			1	1			144 ME CVM		UFA 37-651-4006 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN			
.23	TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL F6400-003886 SAAB DL60-3 6801495-000		1	1	60		ME FVST		UFA 37-651-4008 TILLSYN:PROVNING, SMÖRJ- NING		CVM 37	
			1	1			60 ME FVST		UFA 37-651-4008 FÖRVARING:PROVNING, SMÖRJNING			
.25	TRYCKVAKT F6400-047901 9300654-104 (E01-085)		1	1	24		ME FVST		UFA 37-654-4015 FUNKTIONSPROVNING		CVM 37	
			1	1		VB	ME FVST		UFA 37-654-4015 REPARATION			