

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM	Fastställt av E Vintheden /S-I Drie	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2			BE	CVP	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-00390C		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101					GH		BE		UFS 37-654-2003		
	05	(E01-04R-049)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	08								FVST	37	REPARATION		
654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	CVP	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-043802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300654-10-1											
	04	9300654-103					GH		BE		UFS 37-654-2002		
	05	(E01-046)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	08								FVST	37	REPARATION		

- 1) Makulera adress 654035 och 654100. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.