

2004-03-01

**FPL SK37/SK37E**  
**FPL AJSH37**  
**FPL AJSF37**

**Underhållsplan Materiel**

**Innehåll**

<b>Grupp</b>	<b>Benämning</b>	<b>Adress</b>
70	Beväpningsinstallation .....	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer .....	701005
702	Manöverkretsar, beväpning.....	702005
703	Robothjälpapparater.....	703005
704	Beväpningslavetter och skenor.....	704005
705	Beväpningskapslar.....	705005
o	Akankapslar .....	705005
o	Raketkapsel .....	705075
706	Registrekameror .....	706055
o	Handkamera 101 MT .....	706070

1) Adress 702005 005, 702025 005 t o m 703085, 704005 t o m 704028, 704040 t o m 704040 015, 704045 010, 04050 010, 704052, 704052 005, 704070 t o m 704180 015, 705005 035 samt 705005 040 har utgått.  
Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.  
Underhållsavslut enligt Skr VO Flyg 35 837:1611/04.

*Tekniskt ansvarig:* FMV: SkyddB/ B Sjögren  
*Publikationsansvarig:* FMV: KC ProjL

Saab AB

TO-grupp: Upphåver: Förrådsbeteckning: M7781-209565  
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1939AA 1) Distribution: FMV:ILS Tinfo

2004-03-01

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

## Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.



2004-03-01

Sida 4 (12)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					Förvar	Åtg av
				IUF	4	5	6							
	701053	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-071410 03 SAAB -1750215-11-1 04 05 1750215-111	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701054	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-039110 03 SAAB -1750215-11-3 04 05 1750215-113	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701055	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-071310 03 SAAB -1750215-10-7 04 05 1750215-107	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
		01 BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1483.												
	701060	01 BALK S7 V 02 M840-039310 03 SAAB -1750215-11-5 04 05 1750215-115	-- CAA IUF	- 1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701060	01 FÄLLMEKANISM 005 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1 (1)	- -	1 -		VB	BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE					
								30MÅN	BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		BY			
								72MÅN ALT 600TIM	ME UFA FPL 37 701-4006 FVST TILLSYN		TS	TOTALTID 72MÅN		
								VB	ME UFA FPL 37 701-4006 FVST KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ CAA					
								60MÅN	ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ			
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÅLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.												
	701060	01 ELKRUTPATRON 010 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	30MÅN		ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER/KASSERAS		KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET		
								48MÅN	ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER					
	701060	01 ANSLUTNTAG 55-POL 020 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	VB	---	ME UF EL 100-000019 FVST REPARATION					
	701065	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-072310 03 SAAB -1750215-10-8 04 05 1750215-108	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		

2004-03-01

Sida 5 (12)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	701066	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-072410 03 SAAB -1750215-11-2 04 05 1750215-112	-- CAA	1 -	- -	- -	- -	- -	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701067	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-039210 03 SAAB -1750215-11-4 04 05 1750215-114	-- CAA	1 -	- -	- -	- -	- -	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
		01 BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1483.											
	701070	01 BALK S7 H 02 M840-039410 03 SAAB -1750215-11-6 04 05 1750215-116	-- CAA IUF	- 1 -	- -	- -	- -	- -	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701070	01 FÄLLMEKANISM 005 02 F6400-071998 ----- 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1 (1)	- -	1 -		BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE VB 30MÅN 72MÅN ALT 600TIM VB 60MÅN	BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON BE SKI KOMP BYTE AV KRUTPATRON ME UFA FPL 37 701-4006 FVST TILLSYN ME UFA FPL 37 701-4006 FVST KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ CAA ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL	BY TS FÖ	TOTALTID 72MÅN		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M7550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.											
	701070	01 . ELKRUTPATRON 010 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	30MÅN -	ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER/KASSERAS 48MÅN ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET			
	701070	01 . ANSLUTNTAG 55-POL 020 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	VB -	ME UF EL 100-000019 FVST REPARATION					
	701098	01 BALK V7 V 02 M840-089110 03	-- CAA	1 -	- -	- -	- -	- -	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701099	01 BALK V7 V 02 M840-089210 03	-- CAA	1 -	- -	- -	- -	- -	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		

2004-03-01

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	701100	01 BALK V7 V 02 M840-089010 03	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1454.													
	701105	01 BALK V7 V 02 03	-- CAA	- -	- -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701105	01 . AVSTÄNGNINGSVENTIL 005 02 F6400-046035 03 SAAB -1726577-10-2 04 05 1726577-102	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	BE UFS FPL 37 701-2503 KOMP BYTE				
	701105	01 . FÄLLMEKANISM 010 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1	1 (1)	1 -	---	---	BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE VB BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON 30MÅN BE SKI KOMP BYTE AV KRUTPATRON 72MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 ALT FVST TILLSYN 600TIM VB ME UFA FPL 37 701-4006 FVST KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ CAA 60MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BY TS	TOTALTID 72MÅN	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.													
	701105	01 . ELKRUTPATRON 015 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2	2 (2)	2 -	30MÅN	---	ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER/KASSERAS	KA		TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET	
	701105	01 . ANSLUTNTAG 55-POL 025 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2	2 (2)	2 -	VB	---	ME UF EL 100-000019 FVST REPARATION				
	701125	01 BALK V7 H 02 M840-091110 03	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701126	01 BALK V7 H 02 M840-091210 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701127	01 BALK V7 H 02 M840-091010 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	







2004-03-01

Sida 9 (12)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9				Åtgärd	(Man.tim)	

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:  
02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE.  
03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.  
04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.  
05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.  
06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.  
07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEOH.  
08  
09\*GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF.

704045	01*	LAVETT RB74	--	-	-	ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
-----	02	M840-174010	CAA	ERF	(ERF)	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -9301878-10-1	IUF									
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	9301878-101							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM		ME	M840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 05-07
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						18MÄN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÄN		ME	M840-174010-U01	TS2	SE TEXTRAD 02
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						VB		ME	M840-174010-U01-U02		
	20								CAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÄN		ME	M840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-FÖRVARING
	23								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

704045	01*	LAVETTELNKENH RB74	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02*	F6400-069620	CAA	1	(1)	-			CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
-----	03	SAAB -9301869-15-1										
	04											
	05	9301869-151										

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:  
02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE.  
03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.  
04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.  
05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.  
06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.  
07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEOH.  
08  
09\*GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF.

704050	01*	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	-	-	ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
-----	02	M840-174510	CAA	ERF	(ERF)	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04						VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						700TIM		ME	M840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 05-07
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						18MÄN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÄN		ME	M840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 02
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						500TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS3	
	20								CAA	TILLSYN 3		
	21											
	22						VB		ME	M840-174510-U01, -U03		
	23								CAA	REPARATION		
	24											
	25						72MÄN		ME	M840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-FÖRVARING
	26								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		



2004-03-01

Sida 11(12)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
			IUF	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)		
	705005 01	. 30 MM AKAN M55 V	--	1	1	-	900ST		ME	UFS FPL 37 705-2004	TS	SE TEXTRADER	
	015 02	M803-011010	CAA	-					KOMP	TILLSYN 1		ADRESS 705005	
	03	SAAB -0577563-000	IUF										
	04							5ÅR	ME	UFS FPL 37 705-2004	FÖ	INSATSKLAR I	
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT	
	06												
	07						VB		ME	M803-011010-U01			
	08								CAA	REPARATION			
-----													
	705005 01	. ELDRÖR	--	1	1	-	5000ST	---	ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA		
	020 02	F1312-000150	CAA	-					CAA	KASSERAS			
	03	GF -200015	IUF										
	04	MDS -D5(E)12061-161											
	05												
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35											
-----													
	705005 01	. ELAVFYRINGSDON	UE	1	1	-	FÖLJER	---	ME	UFS FPL 37 705-2004			
	025 02	F1312-053200	CAA	-	-	-	AKAN		KOMP	TILLSYN			
	----- 03	GF -205320											
	04	MDS -P3-17413-M-161					VB		ME	M803-011010-U04			
	05*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35											
-----													
	705005 01	. OMLADDNINGSANORDN	UE	1	1	-	FÖLJER	---	ME	UF FLYG 910-000038			
	030 02	F6026-000001	CAA	-	-	-	AKAN		KOMP	TILLSYN			
	----- 03	STÅLX-SV17210											
	04	DUNLO-ACM17210					VB		ME	F6026-000001-U01			
	05*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35											
-----													
	01	RAKETKAPSEL											
	02	-----											
	705080 01	RAKKAPS 70B	--	ERF	ERF	ERF	---		BE	SKI			
	----- 02	M411-124000	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	BOF -1003836-MDD											
	04	SAAB -9300629-001-MDD					EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002			
	05						UPPDRAG		KOMP	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	08*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
-----													
	01	TILLSYN UTFÖRS:											
	02	. NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.											
	03	. SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.											
	04	. EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK											
	05	. FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALL.											
	705095 01	UTBRÄKKAPS 70B	--	ERF	ERF	ERF	---		BE	SKI			
	----- 02	M415-124000	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	BOF -1004201-MDD	IUF										
	04						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		SE TEXTRADER	
	05						SKJUT		KOMP	TILLSYN			
	06						PERIOD						
	07												
	08						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002			
	09						UPPDRAG		KOMP	RENGÖRING			
	10												
	11						24MÅN	24MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN	
	12								KOMP	TILLSYN			
	13												
	14						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	15*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
-----													
	705100 01	BLIND RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	SKI			
	----- 02	M954-111230	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	BOF -1004198	IUF										
	04						12MÅN	12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN	
	05								KOMP	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	08*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

2004-03-01

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
		01 REGISTRERKAMEROR 02 ----- 03 04 ENDAST ENHETER MED ÄNDRINGSSIFFRA 02 MÅKULERAD FÅR VARA MONTERAD EFTER 1999-09-30.										
	706055	01 RKA53A ----- 02 M8222-053010 03 VINT - 6039-3A 04 05*(N01-017)	UE CAA IUF	1 - -	- - -	1 - -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 706-2504 BYTE		
							VB		ME CAA	M899-370601-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	706057	01 VIDEOSTYRENHET AJSH ----- 02 F6962-000540 03 VINT - 6038-3A 04 05*(N01-014)	UE CAA IUF	1 - -	- - -	1 - -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 706-2502 BYTE		
							VB		ME CAA	M899-370601-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		01 ENDAST ENHETER MED ÄNDRINGSSIFFRA 02 MÅKULERAD FÅR VARA MONTERAD EFTER 1999-09-30.										
	706060	01 RKA53B ----- 02 M8222-053110 03 VINT - 6039-3B 04 05*(N01-017)	UE CAA IUF	- 1 -	- - -	- - -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 706-2504 BYTE		
							VB		ME CAA	M899-370601-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	706062	01 VIDEOSTYRENHET SF ----- 02 F6962-000541 03 VINT - 6038-3B 04 05*(N01-014)	UE CAA IUF	- 1 -	- - -	- - -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 706-2502 BYTE		
							VB		ME CAA	M899-370601-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	706065	01 VB-2 ----- 02 M882-002010 03 VINT - 6776-3F 04 05 (N01-016) 06 07 08*	UE CAA IUF	1 1 -	- - -	1 - -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 706-2503 BYTE		
							VB		ME KOMP	UFS FPL 37 706-2001 RENGÖRING		
							VB		ME CAA	M899-370601-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	706070	01 HK 101/37 M ----- 02 M8833-101011 03	UE CAA	1 1	- (1)	1 -		---				SE UNDERENHETER
	706070	01 . HANDKAMERA 101 005 02 M8833-101010 03 TPROD-3-7880-9-1 04 05 INGÅR ÄVEN I FPL 35 06 07 08 09 10* 11*	UE CAA IUF	1 1	- (1)	1 -			BE KOMP	SKI BYTE		
							12MÅN		ME KOMP	AF FPL 37 00-227 SENSORKONTROLL	K	RÄKNAS FRÅN ÅTGÄRDSDATUM
							VB		ME CAA	M8833-101010-U01 REPARATION		
							36MÅN		ME CAA	M8833-101010-U01 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	
	706070	01 . PARKERINGSDON HK101 020 02 F1461-001985 03 FFVAA-305310	-- CAA IUF	1 1	- (1)	1 -		---	BE KOMP	SKI BYTE		