

1992-04-16

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1939R:1
(U 159/92)

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring/tillägg

Underhållstabell, se sidan 2.

¹⁾ Makulera adress 703090, adress 703095 tillkommer i UFS FPL 37 00-1939R.
Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhBV/S Blomqvist*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TFSSB*

1992-04-16

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
* 01 UTGÅR NÅR TOMÄ 37-702-Ä1289/-Ä1354 ÄR INFÖRDA.													
703090	01	RELÄBOX RB 75	UE	1	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2506		
	02	F6400-071836		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1793762-10-2											
	04	1793762-102					EFGH		BE		UFS 37-8016-3001		
	05	(S05-075)							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	* 07						VB		ME		---		
	* 08								FFVAA 310		REPARATION		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-702-Ä1289/-Ä1354.													
703095	01	RELÄBOX RB15	UE	1	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2506		
*****	02	F6400-075507		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1806262-10-1											
	04	1806262-102					EFGH		BE		UFS 37-8016-3001		
	05	(S05-275)							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		F6400-075507-U01		
	08								FFVAA 310		REPARATION		
