

*80 av utg L / 85*

1983-09-22

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUE	Festställe av E Vintheden /S-I Drie	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH och SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 81. Elkraftförsörjning och belysning. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/THI/fälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
812032	71	SIDOPANEL P107	--	1	-	1			DE	CVA	UFS 37-812-2501		
	72	F6400-072661		1	-	-			KORP	100	BYTE		
	73	SAAB -1711637-10-6											
	74	1711637-106					VB		ME		UFA 37-8124031		
	75								FVST	37	REPARATION		
812033	71	SIDOPANEL P107	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	72	F6400-072662		-	-	-			KORP	100	BYTE		
	73	SAAB -1711637-10-7					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	74	1711637-107							FVST	37	REPARATION		
812044	71	SIDOPANEL P117	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	72	F6400-071890		1	-	-			KORP	100	BYTE		
	73	SAAB -1733325-10-5					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	74	1733325-105							FVST	37	REPARATION		
	75												

- 1) Adress 812016 och 812046 utgår.  
Makulera adress 812032 och 812033.  
För följande adresser 812015, 812030, 812031 och 812045 utgår ALTFBET referens i UFS 37-00-1942K.  
Adress 812044 har tillkommit.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.