

1990-12-14

Sida 1(2)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhF2/R Sander	I Eriksson /H Tegnér		1)

AJ37

SH37

Ny TO-beteckning:

UFS FPL 37 00-1946L:1

Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 85. Flygradio-, Radar- och IR-installationer. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUE

- 1) Makulera adress 852050 i UFS 37-00-1946L. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på Innehållsförteckningen.

1990-12-14

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9							
852050	01	.VRIDBORDSENHET 112	UE	1	-	1			BE	FFVAA	UFS 37-852-2502		
	02	F3200-006183		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP112001								210			
	04	9300291-051					DEFGH		BE	310	UFS 37-852-2002		
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	06												
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-852-2002		
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	10												
	11												
	* 12						12 ÅR		ME			Ö	
	13								FFVAA		ÖVERSYN:PM		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-852-4016		RUMSKLASS 3
	16								FVST		BYTE AV HYDRAULFILTER		
	17												
	18						VB		ME				RUMSKLASS 4A
	19								FFVAA		REPARATION		VID REPARATION
	20												AV HYDRAUL-
	21							36MÅN	ME			FÖ	KOMPONENTER
	22								FFVAA		FÖRVARING:PM		