

1991-01-20

Sida 1(2)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhF2/R Sander	H Tegnér /R Sander		1)

AJ, SK, SH, SF37

Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 37 00-1946L:2  
Mtrlgrp: FLYG

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 85. Flygradio-, Radar- och IR-installationer. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUE

- 1) Adress 851035 har utgått.  
Makulera adress 851036 och 851045 i UFS 37-00-1946L. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.

1991-01-20

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
85 1036*	01	BANDINSPELARE FB-7	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-851-4018			
	02	M3880-007010		1	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	CATEL-677												
	04													
	05	(F11-018)												
	06													
	* 07	INGÅR ÄVEN I												
	* 08	FPL 35 OCH 60												
-----														
85 1045	01	SPETS FENA	--	-	1	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-851-2508		ANTENN	
	* 02	F6400-063005		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	* 03	SAAB -1700786-10-3												
	* 04	1700786-103					VB		BE		UFS 37-00-2019			
	05	(F11-024)							KOMP		REPARATION			
	06													
	07						VB		ME					
	08								FFVAL		REPARATION			
-----														