

1985-08-23

Sida 1 (2)

Tjänstort/År, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphäv
FuhTF/N Ericsson FuhDE/G Saveborn	E Vintheden /M Berg		1)

SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 77. Spaningskamerainstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Ref SAAB/TFSUE

-
- 1) Adresserna 771640-771700 och 773460-773520 har utgått.
Makulera adress 772100 och 772120 i UFS 37-00-1952I.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för
nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1985-08-23

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
772100*	01	KONTROLLENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-77-2501		
	02	F6559-000317		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TEXIN-748790-2											
	04	6126901-014					CDEFGH		BE		UFS 37-77-2002		
	05	(N05-007)							KOMP	100	FUNKTIONSKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								CVA	370	REPARATION		

772120	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-77-2501		
	02	F5200-001177		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PLESS-L16-102											
	* 04	9301587-001					1700TIM		ME		TUA 37-772-14002		
	* 05	(N05-010)							CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV EL- TS		
	* 06										BORSTAR, KOMMUTATOR OCH		
	* 07										BROMSBELÄGG, SMÖRJNING,		
	* 08										BYTE AV LAGER		
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-772-14002		
	11								CVM	315	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA 37-772-14002		
	14								CVM	-	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: FÖ		
	15										RENGÖRING, SMÖRJNING,		
	* 16										BYTE AV LAGER		
