

Tjänsteställe, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		1)
FuhDF/A Gullberg	/M Berg		

JA37

Ny TO-beteckning:
 UFS FPL 37-00-1962G:1
 Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 10. Skrov. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Makulera adress 104005 i UFS 37-00-1962G.
 Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
 för nämnd adress samt :1 på Innehållsförteckningen.

1989-06-09

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6				Åtgärd			
				7	8	9							
	01	FÄLLNINGSSYSTEM, HUV											
	02	-----											
	03												
	04	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT. SE MYIF.											
104005	01	ALKBATT 13.2V 1.5AH	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-104-2501		
	02	M2673-716110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -93C1839-10-2					3MÅN		ME		UFA 37-104-4006	TS	TOTALTID 3MÅN
	04	9301839-102							FVST		TILLSYN:URLADDNING LADD-		
	05	(E02-002-102)									NING.KONTROLL AV		
	06										ELEKTROLYTNIVÅ		
	07												
	08												
	09						24MÅN		ME		TUA 37-104-14006	Ö	TOTALTID 24MÅN
	10								FFVAA		OVERSYN:BYTE AV ELEKTRO-		
	11										LYT.URLADDNING.LADDNING.		
	12										ELMÄNGDSPROVNING		
	13												
	14						60MÅN		ME		---	KA	TOTALTID 60MÅN
	15								FFVAA		KASSERAS		
	16												
	17						3MÅN		ME		UFA 37-104-4006	FÖ	
	18								FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING		
	19										ÖVER 3MÅN SKALL BATTE-		
	20										RIET URLADDAS OCH KORT-		
	21										SLUTAS.		