

1997-09-19

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 10. Skrov. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 106005 i UFS FPL 37 00-1962M.

Inför "Se:4" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :4 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

1997-09-19

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Manntimmar)		
		01 STJÄRTKON MED EJEKTOR (SKROVMÄSSIGT)										
		02 -----										
		03										
		*04										
	106005	01 STJÄRTKON M EJEKTOR	UE				VB	---	BE	UFS FPL 37 106-2002		
		02 F6400-074513	FFVAL		1				KOMP	BORTTAGN OCH MONTERING		
		03 SAAB -1701691-10-6	IUF									
		*04 1701691-106						D	BE	UFS FPL 37 106-2001		
		05							KOMP	UFS FPL 37 616-2001		
		06								UFS FPL 37 616-2003		
		07								KONTROLL		
		08										
		*09						300TIM	ME			TS1
		10							FVST	UFS FPL 37 616-2001		
		11								UFS FPL 37 616-2003		
		12								UFS FPL 37 106-2003		
		13								AVSNITT 2		
		14								UFS FPL 37 616-2002		
		15								UFS FPL 37 616-2005		
		16								UFS FPL 37 616-2006		
		17								TILLSYN		
		18										
		*19						600TIM	ME			TS2
		20							FVST	UFS FPL 37 616-2001		
		21								UFS FPL 37 616-2003		
		22								UFS FPL 37 106-2003		
		23								AVSNITT 2 OCH 3		
		24								UFS FPL 37 616-2002		
		25								UFS FPL 37 616-2005		
		26								UFS FPL 37 616-2006		
		27								TILLSYN		
		28										
		*29						1200TIM	ME			TS3
		30							FVST	UFS FPL 37 616-2003		
		31								UFS FPL 37 106-2003		
		32								AVSNITT 2, 3 OCH 4		
		33								UFS FPL 37 616-2002		
		34								UFS FPL 37 616-2005		
		35								UFS FPL 37 616-2006		
		36								UFS FPL 37 616-2021		
		37								TILLSYN		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD