

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Grupp 18 Stol. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

1) Makulera adress 184055 005 i UFS FPL 37 00-1964P. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd adress samt :2 på innehållsförteckningen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FCL

Leverantör, ref:

Saab AB

TO-grupp: Ändrad enligt: Upphäver:
FLYG 200 1) 1)

Förrådsbeteckning: M7781-209064
Distribution: FMV:ILSTinfo

