

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställt av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tidpunkt		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Manömmar)	
203005	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-071259		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-5											
	04	1700686-105					1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	06										FÖRSLITNING		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	09								CVM		REPARATION		
	10												
	11						144MAN		ME				
	12								CVM	-	FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- FÖ		
	13										BEN		
203040	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-060112		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-3											
	04	1700686-103					1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	06										FÖRSLITNING		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	09								CVM		REPARATION		
	10												
	11						144MAN		ME				
	12								CVM	-	FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- FÖ		
											BEN		

- 1) Makulera Adress 203005 och 203040 i UFS 37-00-1966B.
Inför "Se :1 på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för Adress 201045, 201055, 203005, 203025, 203040,
203060, 203075, 204010 och 204015 samt :1 på Inne-
hållsförteckningen.

UFS 37-00-1966B

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtgärds- pa	Huvud- vet	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Åtgärd		
201045	01	HJUL	UL	-	-	-			BE	CVM	SKI			INGÅR I ADR
	02	F6400-056150		-	4	-			KOMP	100	BYTC			2010C3, 2010Z3
	03	SAAB -1700682-31-2												
	04	1700682-31-2												
	05								BE		UFS 37-201-2502			1)UTFÖRS VID
	06	HUVUDSTALL V O H							KOMP	100	UFS 37-201-2502			ÖCKSBYTE
	07										BYTE AV ÖCK.KONTROLL AV			
	08										HAV.SMRJNING AV LAGER			
201055	01	BULT	--	-	-	-	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502			1)UTFÖRS VID
	02	F3527-000-20		-	15	-			KOMP	100	UFS 37-201-2502			ÖCKSBYTE
	03	6000T-6YS.25-20									KONTROLL			
	04													

Sida 16

203025	01	HJUL	UE	-	-	-			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030187		-	2	-			KOMP	100	BYTC			
	03	SAAB -170 686-31-1												
	04	1700686-31												
	05								BE		UFS 37-203-2502			1)UTFÖRS VID
	06	NOSSTALL							KOMP	100	UFS 37-203-2502			ÖCKSBYTE
	07										BYTE AV ÖCK.KONTROLL AV			
	08										HAV			

Sida 18

203060	01	HJUL	UE	-	-	-			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030187		-	2	-			KOMP	100	BYTC			
	03	SAAB -170 686-31-1												
	04	1700686-31												
	05								BE		UFS 37-203-2502			1)UTFÖRS VID
	06	NOSSTALL							KOMP	100	UFS 37-203-2502			ÖCKSBYTE
	07										BYTE AV ÖCK.KONTROLL AV			
	08										HAV			

Sida 19

203075	01	BULT	--	-	-	-		---		CVM				INGÅR I ADR
	02	F3527-000 87		-	6	-				37				203030, 203065
	03	6000T-95-1035												
	04	6114550-0 3							BE		UFS 37-203-2502			1)UTFÖRS VID
	05								KOMP	100	UFS 37-203-2502			ÖCKSBYTE
	06										KONTROLL			
	07													

204010	01	FJXDERCTL MDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-204-2501			ALT F6400-
	02	F6400-047109		-	1	-			KOMP	100	BYTC			045652
	03	SAAB -176 417-10-2												
	04	1761417-112												
	05								BE		UFA 37-204-4009			
	06								CVM		TILLSYN:SMRJNING AV	TS		
	07								FYST		ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08										OCH SMRJNING AV BRICK-			
	09										FJXDRAR			
	10													

Sida 20

204015	01	FJXDERCTL MDER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-204-2501			ALT F6400-
	02	F6400-047124		-	1	-			KOMP	100	BYTC			045662
	03	SAAB -176 4175-10-2												
	04	1763175-112												
	05								BE		UFA 37-204-4010			
	06								CVM		TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07								FYST		SMRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08										RAR			
	09													