

1984-05-15

Sida 1 (1)

|                                                            |                                         |               |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| Tjänstens ämne, handläggare<br>FuhT/S-I Drie<br>SAAB/TFSUM | Fästet/Änd av<br>E Vintheden<br>/M Berg | Ändrad enligt | Upphöver<br>1) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

| Adress | Rad | Materialidentifikation | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tiitbale |                | Ätg. på | Huvud-<br>vst | Föreskrift                                                         | Arbetsvolym<br>(Manntimmar) | Anteckning                                 |
|--------|-----|------------------------|----|-----------------|---|---|--------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|        |     |                        |    | 1               | 2 | 3 | Drift              | För-<br>varing |         |               |                                                                    |                             |                                            |
| 203030 | 01  | ..NAV                  | -- | -               | - | - | 1)                 | ---            | PE      | CVH           | UFA 37-203-4002                                                    |                             | 1) UFFHRS VIO                              |
|        | 02  | 16400-014P03           |    | -               | - | - |                    |                | FVST    | -             | TILLSTYR-KONTROLL AV FÖR-<br>SLITNING, SPRICKOR OCH FRSÖK-<br>NING |                             | 10 KRYSS, DNR-<br>EFTER VART 3: E<br>KRYSS |
|        | 03  | SAAP -9100458-10-2     |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 04  | 9100458-102            |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 06  |                        |    |                 |   |   | VP                 |                | PE      |               | UFA 37-203-4002                                                    |                             |                                            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   |                    |                | FVST    | 37            | REPARATION                                                         |                             |                                            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
| 205120 | 01  | MAGNETVENTIL           | UF | -               | - | - |                    |                | PE      | CVH           | UFS 37-205-2515                                                    |                             |                                            |
|        | 02  | 16400-052622           |    | -               | 1 | - |                    |                | FVST    | 100           | BYT                                                                |                             |                                            |
|        | 03  | SAAP -8002005-10-2     |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 04  | 8002005-102            |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 05  | (F05-004)              |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 06  |                        |    |                 |   |   | EFGH               |                | PE      |               | UFS 37-205-2004                                                    |                             |                                            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   |                    |                | KOMP    | -             | FUNKTIONSPROVNING                                                  |                             |                                            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 09  |                        |    |                 |   |   | VP                 |                | PE      |               | TUA 37-205-14018                                                   |                             |                                            |
|        | 10  |                        |    |                 |   |   |                    |                | CVH     | -             | REPARATION                                                         |                             |                                            |
|        | 11  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 12  |                        |    |                 |   |   |                    | 144MAN         | PE      |               | TUA 37-205-14018                                                   |                             |                                            |
|        | 13  |                        |    |                 |   |   |                    |                | CVH     | -             | FÖRVARING: BYT AV O-<br>RINGAR                                     | FM                          |                                            |
|        | 14  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |
|        | 15  |                        |    |                 |   |   |                    |                |         |               |                                                                    |                             |                                            |

- 1) Makulera adress 203030 och 205120 i UFS 37-00-1966D.  
Inför "Se :4" på sidan 1 och i anteckningskolumnen  
för nämnda adresser samt :4 på Innehållsförteckningen.