

1985-04-15

Sida 1 (3)

Tjänatest M/o. handläggare	Först bild av	Ändrad enligt	Upphäv
FMV:FuhT/ N Ericsson	E Vintheden /M Berg		1)

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Handläggare FMV:FuhD/A Gullberg
Ref SAAB/TFSUM

-
- 1) Makulera adress 201050, 202010 och 202011 i UFS 37-00-1966E. Nya adresser 201051 och 202012 tillkommer. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1985-04-15

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i träd
				4	5	6					7	8		
1A NAVFLÄNS MÄRKT P1. UTFÖRS FÖRST VID 5 KRYSS OCH DÄREFTER VID VARTANNAT KRYSS. 1B NAVFLÄNS MÄRKT P2. UTFÖRS VID 16 KRYSS.														
201050	01	.NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VART	
	02	F6400-046863		-	1	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		5:E KRYSS. EFTER 20 KRYSS VARAN- NAN GÅNG.	
	03	SAAB -9301541-10-1												
	04	9301541-101												
	05													
	06	ALTFBET: F6400-073259					2)		ME		UFA 37-201-4007		2) SE TEXTRADER	
	07								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. SPRICKUNDERSÖK- NING. SMÖRJNING AV LAGER			
	08													
	09													
	10													
	11													
	12								ME		UFA 37-201-4007			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
	15													
	16								ME		TUA 37-201-14007			
	17								CVM	-	REPARATION			
	18							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007			
									FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING			

1A NAVFLÄNS MÄRKT P1. UTFÖRS FÖRST VID 5 KRYSS OCH DÄREFTER VID VARTANNAT KRYSS. 1B NAVFLÄNS MÄRKT P2. UTFÖRS VID 16 KRYSS.														
201051	01	.NAV HUVUDJUL	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VART	
*****	02	F6400-073219		-	1	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		5:E KRYSS. EFTER 20 KRYSS VARAN- NAN GÅNG	
	03	SAAB -9301541-10-2												
	04	9301541-101												
	05													
	06	ALTFBET: F6400-046863					2)		ME		UFA 37-201-4007		2) SE TEXTRADER	
	07								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. SPRICKUNDERSÖK- NING. SMÖRJNING AV LAGER			
	08													
	09													
	10													
	11													
	12								ME		UFA 37-201-4007			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
	15													
	16								ME		TUA 37-201-14007			
	17								CVM	-	REPARATION			
	18							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007			
									FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING			

202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2501		TOMÄ 37-	
	02	F6400-0565 2		-	4	-			KOMP	100	BYTE		202-Å1066	
	03	SAAB -9301540-10-3												
	04	9301540-10												
	05													
	06	ALTFBET: F6400-072622					A		BE		SKI		UTFÖRS VID KF	
	07	": F6400-073639							KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBE- LÄGGENS FÖRSLITNING			
	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I	
	19								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER		SAMBAND MED BROMSBYTE	
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29							144MÅN	ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID	
									FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR	FÖ	VART TREDJE BROMSBYTE. MÄRKN ENL UFS 37-202-2009	

