

1983-11-22

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/TFSUM	Festställt av E Vintheden /S-I Drie	Ändrad enligt	Upphåver
--	---	---------------	----------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tiutälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Ätgärd av i fred krig	Ätgärd		
302021	01	ELEKTRONIKENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-302-2502			FROM 364 STD
	02	P6400-072730		-	1	-			KOMP	10C	BYTE			(364-)
	03	SAAB -8465000-10-5												
	04	8465000-103					DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305			IPK AV SA UT-
	05	(X01-C05)							KOMP	-	UFS 37-8056-3306			FÖRS VID O-
	06										IPK			SERVICE BE-
	07													ROENSE PR ATT
	08						EEFGH		BE		UFS 37-8055-3603			IPK AV GSA
	09								KOMP	-	YPK			ALLTID SKALL
	10													FÖREGRS AV
	11						VB		ME		UFA 37-302-4002			IPK SA
	12								FVST	37	REPARATION			

- 1) Makulera adress 302021 i UFS 37-00-1968D.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i antecknings-
kolumnen efter adress 302021 samt :1 på Inne-
hållsförteckningen.