

1985-04-15

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare	Företag av	Ändrad enligt	Upphåvar
FMV:FuhT/ N Ericsson	E Vintheden /G Norling		

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

Handläggare FMV:FuhD/A Gullberg
Ref SAAB/TFSUM

-
- 1) Makulera adress 301165, 301180, 301185, 301195 och 301205 i UFS 37-00-1968E. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1985-04-15

Sida 3

Adress	Rad	Materiellidentifiöring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301205	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2553		
	02	F6400-044866		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-4											
	04	9301524-104											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	H VINGRODDER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1380TIM		ME		UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13							60MÅN	ME		UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	16										AR		