

1993-01-22

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1972I:1
(U 15/93)

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

¹⁾ Makulera adress 431036 i UFS FPL 37 00-1972I. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
				7	8	9							
431036	01	.. KYLTURE IN	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 431-2545		BYTESFÖRE-
	02	F6400-041244		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9303210-10-5											DÅ KYLAR-
	04	9300210-135											PACKEN ÄR
	05												MÖNTERAD I
	06												FPL
	07						FGH		BE		UFS FPL 37 431-2020		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV		
	09										TERMOSTAT D02-012		
	10												
	* 11						500TIM		ME		UFA FPL 37 431-4006	TS	
	12								FVST		TILLSYN:PÅFYLNING AV		
	* 13										SMÖRJOLJA, KONTROLL		
	14												
	15						850TIM		ME		AIRS OHM 6-1462	Ö	
	16								FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI-		
	17										DETALJER, MÖNSTYCKS-		
	18										KRANS, LAGER, VEKAR, BUSS-		
	19										NINGAR OCH LEDNINGAR.		