

1993-06-11

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37**

**M5800-370051**

## Underhållsplan Materiel

### Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

---

<sup>1)</sup> Makulera adress 431036 i UFS FPL 37 00-1972J.  
Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen  
för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF2/C Askhag*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPSB*

1993-06-11

Sida 2

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig		Åtgärd
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)			
				7	8	9								
431036	01	KYL TURBINA	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÄ KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL		
	02	F6400-041214		(1)	1			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -930C210-10-5												
	04	9300210-103												
	05													
	06						FGH	BE		UFS FPL 37 431-2020				
	07							KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV				
	08									TERMOSTAT D02-012				
	09													
	10						500TIM	ME		UFA FPL 37 431-4006	TS			
	11							FVST		TILLSYN				
	12													
	13						1000TIM	ME		AİRES OHM 6-1462	0			
	14							FFVAL		ÖVERSYN				
	15													
	16						VB	ME		AİRES OHM 6-1462				
	17							FFVAL 320		REPARATION				