

1995-12-22

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 43. Miljösystem. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 431005 – 431015 005 och 431086 i UFS FPL 37 00-1972M.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF/ N-E Andersson*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPUC*

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206743
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1995-12-22

Sida 2

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppf	4	5	6				7		
01	MILJÖSYSTEM										
02	=====										
03	LUFTSYSTEM										
04	-----										
05	MATNINGSKRETS										
06	-----										
431005	01 FÖRKYLARE V	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 431-2502			
	02 F6400-036474	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1734842-10-1					2100TIM	ME	UFA FPL 37 431-4001			UPPFÖLJS PÅ
	*04 1734842-101						FVST	TILLSYN			UNDERORDNAD ME
	*05										
431005*01	FÖRKYLARE V	--	(1)	(1)	(1)	2100TIM ---	ME	UFA FPL 37 431-4001		TS	DENNA ME SAK-
005	*02 F6400-003904	FFVAL	(1)	1	-		FVST	TILLSYN			NAR ISOLERSATS
	03 SAAB -9300234-10-5	IUF									
	04 9300234-105										
431015	01 FÖRKYLARE H	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 431-2502			
	02 F6400-036475	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1734842-10-2					2100TIM	ME	UFA FPL 37 431-4001			UPPFÖLJS PÅ
	*04 1734842-102						FVST	TILLSYN			UNDERORDNAD ME
	*05										
431015*01	FÖRKYLARE H	--	(1)	(1)	(1)	2100TIM ---	ME	UFA FPL 37 431-4001		TS	DENNA ME SAK-
005	*02 F6400-003905	FFVAL	(1)	1	-		FVST	TILLSYN			NAR ISOLERSATS
	03 SAAB -9300234-10-6	IUF									
	04 9300234-106										
43	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 431-2506			
	02 F6400-072471	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9300653-10-3	IUF				DEF	BE	UFS FPL 37 431-2039			
	*04 9300653-103	K-REP: 210					KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05 (D02-006)										
	06										
	07 EJEKTORLUFT					GH	BE	UFS FPL 37 431-2020			
	08						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09					900TIM	ME	UFA FPL 37 431-4013		TS	
	10						FVST	TILLSYN			
	11										
	12					1800TIM	ME	UFA FPL 37 431-4013		Ö	
	13						FVST	ÖVERSYN			
	14										
	15					VB	ME	UFA FPL 37 431-4013			
	16						FVST	REPARATION			
	17										
	18					72MÅN	ME	UFA FPL 37 431-4013		FÖ	
	19						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	20										

UPPHÄVD

UPPHÄVD