

1996-11-29

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 43. Miljösystem. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

---

<sup>1)</sup> Makulera adress 431220, 431290 och 431295 i UFS FPL 37 00-1972M.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

---

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhFMD/ N-E Andersson*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPUC*

---

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
<sup>1)</sup>

Förrådsbeteckning: M7781-207239  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1996-11-29

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppl	4	5				6		Åtgärd
	01	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK										
	02	-----										
431	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 431-2540		
	02	M2303-100110	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1	IUF									
	04	8009000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4038		
	05								FVST	REPARATION		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
431290	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 431-2540		
	02	M2303-100110	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1	IUF									
	04	8009000-101	K-REP: 210				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
	05								KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 431-4038		
	09								FVST	REPARATION		
431295	01	TREVÄGSVENTIL	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 431-2541		
	02	M2301-110410	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8061000-10-1	IUF									
	04	8061000-101	K-REP: 210				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
	05								KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 431-4054		
	09								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD