

1998-10-26

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 43. Miljösystem. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

**Speciella bestämmelser (tillägg av textstycke)**

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsennummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1) Makulera adress 431076, 431155 och 431165 i UFS FPL 37 00-1972M. Adresserna har ändrats m a a Skr FUH 35 837:5439/97. Inför "Se :3" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer  
Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)

Förrådsbeteckning: M7781-208163  
Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-10-26

Sida 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Alg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing
					4	5	6						
			Induppl	7	8	9	Alg av		Älgard	Arbetvolym (Mantimmar)			
431076	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 431-2503			
	02	F6400-072472	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300219-10-4	IUF										
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 431-2008			
	05	9300219-104							KOMP	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	06	(D02-029)											
	07								BE	UFS FPL 37 431-2020			
	08	AVISNINGSKRETS					GH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10						900TIM		ME	UFA FPL 37 431-4011	TS		
	11								FVST	TILLSYN			
	12												
	13						1800TIM		ME	UFA FPL 37 431-4011	0		
	14								FVST	ÖVERSYN			
	15												
	16						VB		ME	UFA FPL 37 431-4011			
	17								FVST	REPARATION			
	18												
	19							120MÅN	ME	UFA FPL 37 431-4011	F0		
	20								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----													
431155	01	KABINTRREGULATOR	UE	(1)	-	(1)			BE	UFS FPL 37 431-2518			
	02	F6400-053638	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3	IUF										
	04		K-REP: 320				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023			
	05	9300229-103							KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- RINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						2100TIM		ME	TUA FPL 37 431-14025	KA		
	09								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	10												
	11						VB		ME	TUA FPL 37 431-14025			
	12								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	13												
	14							144MÅN	ME	TUA FPL 37 431-14025	KA		
	15								FFVAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ			
	16												
-----													
431165	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 431-2521			
	02	M2303-141310	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300230-10-2	IUF										
	04		K-REP: 320				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023			
	05	9300230-102							KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						2100TIM		ME	TUA FPL 37 431-14026	KA		
	09								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	10												
	11						VB		ME	TUA FPL 37 431-14026			
	12								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	13												
	14							120MÅN	ME	TUA FPL 37 431-14026	F0		
	15								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			