

1981-02-25

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPP/Å Hellström SAAB/FSUM	Faastabild av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Älg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
616 LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS													
616041	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069661		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-4											
	04						840 TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEF-		
	08										LONPLATTOR		
	09												
	10												
-----													
616042	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-054473		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-3											
	04						840 TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEF-		
	08										LONPLATTOR		
	09												
	10												

1) Adress 616041 och 616042 har tillkommit i UFS 37-00-1974B.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter  
adress 616040 samt :1 på Innehållsförteckningen.