

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/G Hangvar SAAB/FSUM	Fästställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

GRUPP 61. Motorinstallation. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
	0A	DRIVANORDNING, APPARATER											
	0B												
	1A	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.											
613005	01	DRIVAXEL, K	UE	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-613-2501		
	02	F6400-064270			1				KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-1							ME		UFA 37-613-4004		
	04	9301741-101					110TIM		FVST	37	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER, SMÖRJNING AV SPLINES, BAKRE DEL	15	SE TEXTRAD
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						810TIM		ME		TUA 37-613-14004		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:SPRICKUNDERSÖK- NING, BYTE AV GUMMISTYR- NINGAR OCH EV LAMELLER, BALANSERING	8	
	14												
	15												
	16												
	17												
	18						60MAN		ME		TUA 37-613-14004		
	19								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER	8	
	20												
	21												

1) Makulera adress 613005. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på Innehållsförteckningen.