

1997-05-30

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 61. Motorinstallation. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

1) Adress 617005 har tillkommit. Makulera adress 617008 i UFS FPL 37 00-1974L.
Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Mtrigrp:
FI VG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)Förrådsbeteckning: M7781-207528
Distribution: FMV: EuktDOKD

1997-05-30

Sida 2

Rad	Materielidentifering	Mtrttyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Atg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Atg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
			7	8	9				Åtgärd		

*01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.

617008	01 GASHANDTAG M BYGEL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02 F6400-081553	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
*****	03 SAAB -9302169-10-1	IUF								
	04 9302169-101	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05 (P401)						KOMP	IPK BEV		
	06									
	07 GASSPAK					EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	08						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09									
	10					VB	ME	TUA FPL 37 617-14003		
	11						FFVAA	REPARATION		

*01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.

617008	01 HANDTAG DRAGKRREGL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02 F6400-076627	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8421002-104	IUF								
	04 8421002-104	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05 (P401)						KOMP	IPK BEV		
	06									
	07 GASSPAK					EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	08						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09									
	10					VB	ME	TUA FPL 37 617-14003		
	11						FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD