

Exo av utg F/85

1983-08-17

Sida 1 (1)

| | | | |
|---|--|---------------|-----------------|
| Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM | Fästeställe av E Vintheden /S-I Drie | Ändrad enligt | Upphåller 1) |
|---|--|---------------|-----------------|

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|-------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| 654025 | 01 | TRYCKVAKT | -- | - | - | - | | | RE | CVP | UFS 37-654-2506 | | |
| | 02 | F6400-003900 | | - | 2 | - | | | KOMP | 100 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300055-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300055-101 | | | | | GH | | RE | | UFS 37-654-2003 | | |
| | 05 | (E01-048-049) | | | | | | | KOMP | - | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VP | | ME | | UFA 37-654-4015 | | |
| | 08 | | | | | | | | FVST | 37 | REPARATION | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 654090 | 01 | TRYCKVAKT | -- | - | - | - | | | BE | CVP | UFS 37-654-2515 | | |
| | 02 | F6400-043802 | | - | 1 | - | | | KOMP | 100 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300654-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300654-103 | | | | | GH | | BE | | UFS 37-654-2002 | | |
| | 05 | (E01-046) | | | | | | | KOMP | - | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VP | | ME | | UFA 37-654-4015 | | |
| | 08 | | | | | | | | FVST | 37 | REPARATION | | |

1) Makulera adress 654025 och 654090 i UFS 37-00-1976E.
Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.