

UPPHÄVD

1999-12-15

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

### Underhållsplan Materiel

#### Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Underhållstabel, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

- 1) Adress 653080 005 har utgått.  
Makulera adress 652097, 653037, 653080 och 654030 i UFS FPL 37 00-1976M.  
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer  
Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrigrp: FLYG 200      Ändrad enligt:      Upphäver: 1)      Förrådsbeteckning: M7781-208553  
Distribution: FMV:ILS Tinfo

1999-12-15

Sida 2

UPPHÄVD

ss	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2510			
	02	F6400-046458	CAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-5	IUF									
	04						1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	KA	MOD-SIFFRA	
	05	9300695-105	A-BET: F6400-063764					CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07											
	08						VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA	
	09							CAL	REPARATION		3 ELLER 4	
	10										KRYSSAD	
653037	01	REDUCERENHET	UE	(2)	(2)	(2)		BE	UFS FPL 37 653-2503			
	02	F6400-071293	CAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8057007-10-2	IUF									
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 653-2008			
	05	8057007-102						KOMP	RENGÖRING AV BUSSNINGAR			
	06	(E01-076, -077)										
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 653-2001			
	08							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	09											
	10						2100TIM	ME	TUA FPL 37 653-14004	KA		
	11							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	12											
	13						VB	ME	TUA FPL 37 653-14004			
	14							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	15											
	16						144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14004	FÖ		
	17							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	18								UTFÖRES EJ			
080	01	URLUFTNINGSENHET	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 653-2504			
	02	F6400-044915	CAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8063004-10-3	IUF									
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 653-2001			
	05	8063004-103						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06	(E01-075)										
	07						1500TIM	ME	TUA FPL 37 653-14008	TS		
	08							CAL	TILLSYN			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 653-14008			
	11							CAL	REPARATION			
	12											
	13						144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14008	FÖ		
	14							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
653080	01	.VÄXEL	UE					BE	UFS FPL 37 653-2504			
005	02	F6400-041383						KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8063032-10-1	IUF									
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 653-2001			
	05	*** ADRESSEN UTGÅR ***						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06											
	07						1500TIM	ME	TUA FPL 37 653-14008	TS		
	08							CAL	TILLSYN			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 653-14008			
	11							CAL	REPARATION			
	12											
	13						144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14008	FÖ		
	14							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	01	FLÖDESREGLERINGSKRETS										
	02	-----										
654030	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 654-2510			
	02	F6400-000190	CAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -GL40-1	IUF									
	04	SAAB -6801128-000					VB	ME	UFA FPL 37 654-4018			
	05	6801128-000						FVST	REPARATION			
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I										
	08	FPL 35 OCH 60										

UPPHÄVD