

Tjänsteställe, handläggare	Fästställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDE/G Saveborn	E Vintheden /M Berg		1)

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 70. Bevärningsinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAA3/TFSUB

-
- 1) Makulera adress 707060, 707065 och 707070 i UFS 37-00-1978F.
Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.

1987-10-16

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
707060	01	... DÄMPARI	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2003		
	02	F6400-064-87		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 884-10-2											
	* 04	9301884-112					120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	* 05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV O-RINGAR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14010		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	* 11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	FÖ	
	* 12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
707065	01	...ELDRÖR I ED KOLVRING	UE	-	-	-	2600ST ---		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KTR	
	02	M4803-021 59		-	1	-			FFVAA		KONTROLL: LIVSLÄNGDS- BEDÖMNING		
	03	SAAB -179: 115-10-1											
707070	01	...LADD-001	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2509		
	02	F6400-064:07		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 903-10-1											
	* 04	9301903-101					120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	* 05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV O-RINGAR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14011		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	* 11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	FÖ	
	* 12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		