

Tjänstefälle, handläggare	Fästetäld av	Ändrad enligt	Upphåller
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		UFS 37-00-1978F 1)
FuhDE/G Saveborn	/M Berg		UFS 37-00-1978F:1
			UFS 37-00-1978F:2

JA37

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fall-mekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- Underhållsintervall har ändrats.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.
Adress 707007 och 707017 utgår.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalenderbundsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1988-04-22

Sida 4

Adress	Rad	Material Identifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Manlinimar)		
				4	5	6							
				7	8	9							
701025	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	F6400-063884		-	1	-							
	03	SAAB -1766750-10-3											
	04	1766750-103											
	05												
	06	S7											

701026	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	F6400-063885		-	1	-							
	03	SAAB -1766750-10-4											
	04	1766750-104											
	05												
	06	S7											

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5193 ÄR INFÖRD													
701030	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045375		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2								370			
	04	8114000-102	ALTFÖET:				VB		BE		SKI		
	05	(S01-029, -30)	F6400-071998						KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI		BY
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		TS
	12								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING BYTE AV O-RING- AR OCH TÄTNINGAR SMÖRJ- NING		TOTALTID 60MÅN
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		FÖ
	21								FVST		FÖRVARING SMÖRJNING		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5193													
701031	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-071998		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3								370			
	04	8114000-103					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI		BY
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		TS
	12								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		TOTALTID 60MÅN
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		FÖ
	21								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING, BYTE AV O-RINGAR		
	22												

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
02 FÖRRÄDSTIDSGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS													
03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000)													
04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDSGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV: FÖRRÄD R FÖRSÖRG.													
701035	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		XA
	02	M4702-253 02		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		TID I DRIFT
	03	NORAT-T50 IC											FÖLJS UPP PÅ
	04	9301949-011					48MÅN		ME		---		ÖVERORDNAD
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		ENHET

1988-04-22

Sida 5

[illegible]

1988-04-22

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod QIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDSGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVANDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000) 04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDSGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSÖRG.													
701060	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	X4	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-150JC						48MÅN	ME	---			ÖVERDRONAD
	04	9301949-031							FFVAA		SE TEXTRADER		ENHET
	05												
01 UTGÅR NÅR TOMÄ 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.													
701070	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117120		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200122C											
	04	6126735-031											
	05												
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701071	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175110		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200129D											
	04	6127735-0-0											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701075	01	RBBALX R7	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-08710		-	1	-							
	03	SAAB -176200-10-3											
	04	1764200-113											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701080	01	BALXXROP	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFS 37-701-2005		
	02	F6400-052187		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -176500-10-1								JA37			
	04	1763500-111					60MÅN		ME		UFA 37-701-4001	TS	
	05								FVST		TILLSYN RENGÖRING		
	06	R7											
	07						VB		ME		UFA 37-701-4001		
	08								FVST		REPARATION		
01 UTGÅR NÅR TOMÄ 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.													
701085	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117120		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200122C											
	04	6126735-011											
	05												
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701086	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200129D											
	04	6127735-0-0											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701090	01	RBBALX R7	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-08710		-	1	-							
	03	SAAB -176200-10-4											
	04	1764200-114											

1988-04-22

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tidpunkt		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod DiOAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvarning					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
701095	01	BALKKRÖPP	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-701-2005			
	02	F6400-052588		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1783500-10-2							JA37				
	04	1783500-102					60MÅN	ME		UFA 37-701-4001	TS		
	05							FVST		TILLSYN-RENGÖRING			
	06	R7					VB	ME		UFA 37-701-4001			
	07							FVST		REPARATION			
	08												
01 UTGÅR NÄR TOMA 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.													
701100	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001					ALTFBET:						
	05						M1834-175010						
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701101	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175010		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	RUBE -200329D											
	04	6127735-040											
01 ROBOTHJÄLPAPPARATER													
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-702-Å5176 PÅ FPL 301-315											
703005	01	ANPASSNINGENHET ANP71	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2504			
	02	F6400-060351		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302046-15-1							JA37				
	04	9302046-151					ALTFBET:	BE	370	UFS 37-8068-3315			
	05	(S23-007)					F6400-073537	KOMP		IPK			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-703-4005			
	08							FVST		REPARATION			
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-703-14005			
	11							FFVAA		REPARATION			
01 SUBUTBYTESENHETER													
703010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE	
	02	M9999-905900		-	8	-		FFVAA	380	REPARATION		UFS 37-00-1998	
	03	-											
01 ANPASSN ENHET ANP71													
703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2504			
	02	F6400-073537		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302046-15-2							JA37				
	04	9302046-152					EFGH	BE	370	UFS 37-8068-3315			
	05							KOMP		IPK			
	06	(S23-007)											
	07						VB	ME		UFA 37-703-4005			
	08							FVST		REPARATION			
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-703-14005			
	11							FFVAA		REPARATION			
01 SUBUTBYTESENHETER													
703012	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE	
	02	M9999-905900		-	8	-		FFVAA	380	REPARATION		UFS 37-00-1998	
	03	-											

1988-04-22

Sida 8

[illegible]

1988-04-22

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)	
				4	5	6					7		
704030	01	LAVETTELNIKENH R874	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14020		
	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA	370	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											
704031	01	GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
*****	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	04	9305908-501					VB		ME		UFA 37-704-4021		
	05								FVST		FYLLNING/REPARATION		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021		TOTALTID 60MÅN
	08								FFVAL		TILLSYN		
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:													
02 TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR EPLMÖNTERAD ELLER INTE.													
03 TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.													
04													
05 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE EN-PETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (1ÅR) SKALL TILLSYN VIOTAS VID													
06 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST SOTIM ALT 3ÅR EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.													
704032	01	ÖVNINGS-LAVETT R8 74	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	SKI		SE TEXTRADER
*****	02	M4840-174510		-	ERF	-			KOMP	100	HÄNGNING NEDTAGNING		
	03									370			
	04						VB		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING SMÖRJNING AV		
	06										SKENA		
	07												
	08						12MÅN		ME		UFA 37-704-4020		
	09								FVST		TILLSYN:PROVNING ELFUNK-		
	10										TION KONTROLL SMÖRJNING		
	11										KONTROLL KYLGASSYSTEM.		
	12												
	13						50TIM		ME		U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 5ÅR
	14						ALT		FFVAA		TILLSYN:PRESTANDAMÄTNING		
	15						36MÅN				KONTROLL SMÖRJNING KYL-		
	16										GASINSTALLATIONSKONTROLL		
	17												
	18						VB		ME		TUA 37-704-14020		
	19								FFVAA		REPARATION		
704033	01	LAVETTELNIKENH R874	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14020		
*****	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA	370	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											
704034	01	GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
*****	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	04	9305908-501					VB		ME		UFA 37-704-4021		
	05								FVST		FYLLNING/REPARATION		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021		TOTALTID 60MÅN
	08								FFVAL		TILLSYN		
01 BEVÄPNINGSKAPSLAR													
02 -----													
03 RAKETKAPSEL													
04 -----													
705006	01	RÄKKAPS70	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	SKI		
	02	M4411-123000		-	ERF	-			KOMP	100	BYTE		
	03	B0F -1003836								370			
	04	9300629-001					EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	05						UPPDRA		KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-		
	06										NING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	09								FFVAA		REPARATION		

1988-04-22

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Foreskrift	Uh-kod OIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
705015	01	ÖVNRÄKKAP 370	--	-	-	-			BE	FFVAA	SKI		
	02	M4415-123000		-	ERF	-			KOMP		BYTE		
	03	BQF -1061201											
	04						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	05						UPPDRAK		KOMP		TILLSYN: RENGÖRING. PROV-NING.		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	09								FFVAA		REPARATION		
705025	01	BLIND RAK (APS70	--	-	-	-			BE	FFVAA	SKI		
	02	M4954-111130		-	ERF	-			KOMP		BYTE		
	03	BQF -1001198											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP		TILLSYN: RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								FFVAA		REPARATION		
	01	AKANINSTALLATION											
	02	-----											
	03												
	04	SE TOMT 37-00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.											
707005	01	AKANINSTALATION	--	-	-	-	*) ---		ME			LB	*) SE TEXTRAD
	02	M5899-370186		-	ERF	-			FVST		LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	03	DIDAS-2201 664-680											
707010	01	HISSVINSCH	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2502		
	02	F6400-071185		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 558-10-3								JA37			
	04	9301558-113											
	05						1800TIM		ME		UFA 37-707-4002	TS	
	06								FVST		TILLSYN: RENGÖRING. SMÖRJ-NING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-707-4002		
	10								FVST		REPARATION		
707015	01	TRYCKVÄG ÄMPARE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2506		
	02	F6400-065 87		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -178 670-10-2											
	04	1785670-112					4000ST		ME		F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT
	05								FFVAA		REPARATION		
707020	01	ÄKVINSCH	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2502		
	02	F6400-071 86		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 546-10-2								JA37			
	04	9301546-112					1800TIM		ME		UFA 37-707-4007	TS	
	05								FVST		TILLSYN: RENGÖRING. SMÖRJ-NING		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-707-4007		
	09								FVST		REPARATION		
	01	INFÖRS G NÖM TOMÄ 37-707-Ä5171 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 315.											
	02	UTGÅR NA TOMÄ 37-707-Ä5234 ÄR INFÖRD											
707024	01	LÅSHUS	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		TOM 316 STD
	02	F6400-070129		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(301-330)
	03	SAAB -177 000-10-3								370			
	04	1777000-113					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN: RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		

1988-04-22

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ärg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5234 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 330													
707025	01	LÅSHUS	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		FROM 331 STD
	02	F6400-071485		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(331-)
	03	SAAB -1777000-10-5								370			
	04	1777000-105					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5171 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 315.													
02 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5234 ÄR INFÖRD													
707029	01	LÅSHUS	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		TOM 316 STD
	02	F6400-070930		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(301-330)
	03	SAAB -1777000-10-4								370			
	04	1777000-104					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5234 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 330.													
707030	01	LÅSHUS	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		FROM 331 STD
	02	F6400-071486		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(331-)
	03	SAAB -1777000-10-6								370			
	04	1777000-106					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
01 EFTER INFÖRANDE AV TOMÄ 37-707-Å5404 ERHÅLLER AKANBOX BETECKNINGEN F6400-073616.													
707035	01	AKANBOX, X M ELDRÖR	--	-	-	-	---		BE	FFVAA	SKI		FROM 316 STD
	02	M4803-021139		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(316-)
	03	SAAB -1786001-10-1											SE TEXTRAD
	04	1786001-101											
	05						1)		BE		SKI		1) EFTER
	06								KOMP		RENGÖRING, SMÖRJNING		SKJUTPERIOD
	07										STYRTAPPAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-707-2001		
	10								KOMP		ELFUNKTIONSPROV		
01 EFTER INFÖRANDE AV TOMÄ 37-707-Å5404 ERHÅLLER AKANBOX BETECKNINGEN F6400-073617.													
707040	01	AKANBOX, X M ELDRÖR	--	-	-	-	---		BE	FFVAA	SKI		TOM 306 STD
	02	M4803-021179		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(301-315)
	03	SAAB -1770400-10-2											SE TEXTRAD
	04	1770400-102											
	05						1)		BE		SKI		1) EFTER
	06								KOMP		RENGÖRING, SMÖRJNING		SKJUTPERIOD
	07										STYRTAPPAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-707-2001		
	10								KOMP		ELFUNKTIONSPROV		
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5438 ÄR INFÖRD.													
707045	01	KABLAG 96	--	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS 37-707-2508		UPPFÖLJNING PÅ
	02	F6400-058838		-	1	-			KOMP	100	BYTE		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1790091-10-1											
	04						H		ME			XA	
	05								FVST		KASSATION		

1988-04-22

Sida 12

Adress	Rad	Material identifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Un-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i	Åtgärd	Arbetsvolym (Man/linnmar)		
				7	8	9			fred	krig			
01 INFÖRS GENOM TONA 37-707-Å5438													
707046	01	..XABLAGF	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2508		
*****	02	F6400-074438		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1753091-10-2											
	04						H		ME	---		KA	UPPFÖLJNING PÅ
	05								EVST		KASSATION		ÖVERORDNAD ME
01 TILLSYN 1 UTFÖRS:													
02 NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN													
03 SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.													
04 EFTER UTEBLIVEN AVFYRNING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR STJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK													
05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER													
707050	01	..AXANLÄDNING M FÄSTE	--	-	-	-	<1500ST		ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	M4803-021149		-	1	-			KOMP	JA37	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2											
	04	1787170-112					1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	
	05								KOMP		TILLSYN 2		
	06												
	07						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
	09												
	10						6000ST		ME		U-FÖRESKRIFT	KTR	
	11								FFVAA		KONTROLL: LIVSLANGDS-		
	12										BEDÖMNING		
	13												
	14						45DYGN		ME		UFS 37-707-2003	F01	INSATSKLAR
	15								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	16												
	17						12MÅN		ME		UFS 37-707-2003	F02	INSATSKLAR I
	18								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
707055	01	..ELAVFYRINGSODN	UE	-	-	-	<1500ST	---	ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	F7415-000186		-	1	-			KOMP	JA37	TILLSYN 1		ADRESS 707050
	03	DERLI-WW 170 380 U											
	04						1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	UPPFÖLJNING PÅ
	05								KOMP		TILLSYN 2		ÖVERORDNAD
	06												ENHET
	07						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
707060	01	..DÄMPAR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2003		
	02	F6400-064187		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 884-10-2											
	04	9301884-112					120MÅN		ME	FFVAL	TUA 37-707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05										TILLSYN, BYTE AV		
	06										O-RINGAR		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14010		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
707065	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	XTR	
	02	M4803-021 59		-	1	-			FFVAA	-	KONTROLL: LIVSLANGDS-		
	03	SAAB -179 115-10-1									BEDÖMNING		
707070	01	..LADD-ODI	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2509		
	02	F6400-064 07		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 903-10-1											
	04	9301903-111					120MÅN		ME	FFVAL	TUA 37-707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05										TILLSYN, BYTE AV		
	06										O-RINGAR		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14011		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		

1988-04-22

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)		
				7	8	9			fred	krig			
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5356 ÄR INFÖRD.													
707080	01	.LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2503		TOM 344 STD (302-363)
	02	F6400-054862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8429002-10-1								JA37			
	04	8429002-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-8068-3316		
	05	(S02-005)	F6400-072427						KOMP		IPX		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-707-4003		
	08								FVST		REPARATION		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5356 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 363.													
707081	01	.LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2503		FROM 364 STD (364-)
	02	F6400-072427		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2								JA37			
	04	9301842-152					EFGH		BE		UFS 37-8068-3316		
	05	(S02-005)							KOMP		IPX		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-707-4003		
	08								FVST		REPARATION		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5356 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 363.													
707085	01	.MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2504		
	02	F6400-045822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002008-10-1											
	04	8002008-101					FGH		BE		UFS 37-702-2004		
	05	(S02-026)							KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELA S02-018		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-707-4004		
	09								FVST		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5356 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 363.													
707090	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-707-2505		
	02	F6400-050004		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301555-10-2											
	04	9301555-102					FGH		BE		UFS 37-702-2004		
	05								KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELA S02-018		
	06												
	07												
	08						1800TIM		ME		UFA 37-707-4005	TS	
	09								FVST		TILLSYN: BYTE AV O-RING- AR, SMÖRJNING		
	10												
	11												
	12						120MÅN		ME		UFA 37-707-4005	FO	
	13								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR, SMÖRJNING		
	14												
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5438 ÄR INFÖRD.													
707095	01	KABLAG 98	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2501		
	02	F6400-064518		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-3											
	04						H		ME			KA	UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME
	05								FVST		KASSATION		
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5438.													
707096	01	KABLAG 98	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2501		
*****	02	F6400-074985		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-5											
	04						H		ME		---		UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME
	05								FVST		KASSATION		