

1997-05-30

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 84. Data- och navigeringsinstallation. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 843035, 845022, 845023, 845055 och 845055 005 har tillkommit.
Makulera adress 842025, 845060 och 845061 i UFS FPL 37 00-1983M.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-207529
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1997-05-30

Sida 2

| Adress | Rad | Materielidentifering | Mtrityp | Antal/Version | | | Interval/Tillfälle | | Atg på | TO/Föreskrift | Uh-kod | Anteckning |
|---|--------|--|----------------|---------------|---|-----|--------------------|------------|--------|----------------------|--------|----------------|
| | | | CV | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvarning | Atg av | | DIDAS | |
| | | | Induppl | 4 | 5 | 6 | | | | | | Atgård |
| | B45025 | 01 LIKSP OMVANDLARE | UE | (1) | - | (1) | VB | ---- | BE | UFS FPL 37 842-2507 | | |
| | | 02 M2520-242010 | FFVAA | (1) | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 FINTE-SR906950 | | | | | | | | | | |
| | | 04 9301194-102 | | | | | | | | | | |
| | | *05 (M01-029) | | | | | | | | | | |
| 01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| | B43035 | 01 ANTENN-GPS | -- | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 843-25XX | | |
| | | 02 F7356-000007 | FFVAA | - | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 SENSI-S67-1575-14 | | | | | | | | | | |
| | | 04 9307100-551 | K-REP: 310 | | | VB | | | ME | F7356-000007-U01 | | |
| | | 05 (F06-002) | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |
| 01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| | B45022 | 01 MI-PANEL-P154 | UE | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 872-25XX | | |
| | | 02 F6400-082352 | FFVAA | - | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 SAAB-1807488-10-1 | | | | | | | | | | |
| | | 04 1807488-101 | K-REP: 310 | | | VB | | | ME | F6400-082352-U01 | | |
| | | 05 | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |
| 01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| | B45023 | 01 LIKSP OMVANDLARE | UE | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 872-25XX | | |
| | | 02 M2520-242010 | FFVAA | - | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 FINTE-SR906950 | | | | | | | | | | |
| | | 04 9301194-102 | K-REP: 310 | | | VB | | | ME | M2520-242010-U01 | | |
| | | 05 (F12-020) | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |
| 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 845-Å5802. | | | | | | | | | | | | |
| | B45055 | 01 VÅGFORMGENERATOR | UE | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2501 | | |
| | | 02 M3297-012218 | FFVAA | - | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 SRA -R6-170580/5 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 | K-REP: 210 310 | | | FGH | | | BE | UFS FPL 37 8058-3308 | | |
| | | 05 (F12-003) | | | | | | | KOMP | IPK EP | | |
| | | 06 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | | | | VB | | | BE | UFS FPL 37 8058-3408 | | |
| | | 08 | | | | | | | KOMP | VGLADD | | |
| | | 09 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | VB | | | ME 1) | UFA FPL 37 845-4010 | | 1)REGIONALT UH |
| | | 11 | | | | | | | FVST | REPARATION | | F4 ELLER F17 |
| | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | VB | | | ME | UFA FPL 37 845-4010 | | |
| | | 14 | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |
| 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 845-Å5784. | | | | | | | | | | | | |
| | | *02 UTGÅR NÄR MF FPL 37 845-Å5802 ÄR INFÖRD. | | | | | | | | | | |
| | B45060 | 01 VÅGFORMGENERATOR | UE | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2501 | | |
| | | 02 M3297-012208 | FFVAA | - | 1 | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 SRA -R5-170580/4 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 | K-REP: 210 310 | | | FGH | | | BE | UFS FPL 37 8058-3308 | | |
| | | 05 (F12-003) | | | | | | | KOMP | IPK EP | | |
| | | 06 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | | | | VB | | | BE | UFS FPL 37 8058-3408 | | |
| | | 08 | | | | | | | KOMP | VGLADD | | |
| | | 09 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | VB | | | ME 1) | UFA FPL 37 845-4010 | | 1)REGIONALT UH |
| | | 11 | | | | | | | FVST | REPARATION | | F4 ELLER F17 |
| | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | VB | | | ME | UFA FPL 37 845-4010 | | |
| | | 14 | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |

Se 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-30

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Klass | Rad | Materielidentifiering | Mtrityp | Antal/Version | | | Interval/Tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | Uh-kod | Anteckning |
|-------|-----|-----------------------|---------|---------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | CV | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varning | Åtg av | | DIDAS | |
| | | | Induppl | 4 | 5 | 6 | | | | Åtgärd | Arbetsvolym (Mantimmar) | |

*01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 845-Å5784 OCH -Å5802 ÄR INFÖRDA.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|----------------|---|---|---|-----|---|-------|----------------------|--|----------------|
| 01 | 01 | VÅGFORMGENERATOR | UE | - | - | - | - | - | BE | UFS FPL 37 845-2501 | | |
| 02 | | M3297-012198 | FFVAA | - | 1 | - | - | - | KOMP | BYTE | | |
| 03 | | SRA -R6-170580/3 | IUF | | | | | | | | | |
| 04 | | | K-REP: 210 310 | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8058-3308 | | |
| 05 | | (F12-003) | | | | | | | KOMP | IPK EP | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | VB | | BE | UFS FPL 37 8058-3408 | | |
| 08 | | | | | | | | | KOMP | VGLADD | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | VB | | ME 1) | UFA FPL 37 845-4010 | | 1)REGIONALT UH |
| 11 | | | | | | | | | FVST | REPARATION | | F4 ELLER F17 |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 845-4010 | | |
| 14 | | | | | | | | | FFVAA | REPARATION | | |