



FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Grupp 84. Data- och navigeringsinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2



1) Adress 845047 har tillkommit. Makulera adress 845045 och 845046 i UFS FPL 37 00-1983S.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF, C Wennerlund
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB, FTC

Leverantör, ref: Saab ab

TO-grupp: FLYG 200	Ändrad enligt:	Upphäver: 1)	Förrådsbeteckning: M7781-209424 Distribution: FMV:ILSTinfo
-----------------------	----------------	-----------------	---

2003-01-21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
				4	5	6						
				IUF	7	8					9	

01 GÄLLER FPL JA37D.
02 UTGÅR NÄR MF FPL 37 845-Å5889 ÄR INFÖRD.

845045 01 TAKTISK IND 37 UE - - - --- BE UFS FPL 37 845-2508
02 M3297-017508 ESAAB - 1 - KOMP BYTE
03 ESAAB-UFB 201 122/1 =R1 IUF
04 EFGH BE UFS FPL 37 00-2031
05 (F12-007) A-BET:M3297-012258 KOMP RENGÖRING AV INDIKATOR
06*
07 VB BE UFS FPL 37 8058-3308
08 KOMP IPK EP
09
10 VB ME ---
11 CAA REPARATION

01 GÄLLER FPL JA37D.
02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 845-Å5889,

845046 01 TAKTISK IND 37 UE - - - --- BE UFS FPL 37 845-2508
02 M3297-017568 ESAAB - 1 - KOMP BYTE
03 ESAAB-UFB 201 122/1 =R2 IUF
04 EFGH BE UFS FPL 37 00-2031
05 (F12-007) A-BET:M3297-012258 KOMP RENGÖRING AV INDIKATOR
06*
07 VB BE UFS FPL 37 8058-3308
08 KOMP IPK EP
09
10 VB ME ---
11 CAA REPARATION

01 GÄLLER FPL JA37D.
02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 845-Å5889,

845047 01 TAKTISK IND 37 UE - - - --- BE UFS FPL 37 845-2508
***** 02 M3297-012258 ESAAB - 1 - KOMP BYTE
03 ESAAB-UFB 201 122/11 =9 IUF
04 EFGH BE UFS FPL 37 00-2031
05 (F12-007) A-BET:M3297-017508 KOMP RENGÖRING AV INDIKATOR
06 M3297-017568
07 VB BE UFS FPL 37 8058-3308
08 KOMP IPK EP
09
10 VB ME ---
11 CAA REPARATION