

1981-06-22

Sida 1 (1)

Tjänateställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	Festet tilld av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1985B:1 ¹⁾
--	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 85, Flygradio-, radar- och IR-installationer. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst av 1 krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE													
851036	01	KANALVÄLJARE 1 KV1	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-851-2501		331-STD
	02	F3600-011766		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 366 661											
	04	9302078-001					EFGH		BE		UFS 37-8071-3316		
	05	(F11-004)							KOMP	-	1PK		
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-8071-2005		
	08								KOMP		FREKVENSPROGRAMMERING		
	09										KV1		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-851-		
	12								FVST		REPARATION		

ÖVRIGT FINGER													
854005	01	PINGSÅNDARE	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-854-2501		MONT I FENA
	02	F7370-000013		-	2	-			KOMP	100	BYTE		STOL (GEN II)
	03	DUKA -N15F210B						15 MÅN	ME		UFA 854-4008		
	04								FVST	-	PROVNING		PR
	05												
	06												
	07						30 MÅN		ME		UFA 854-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV BATTERI	TS	
	09										RENGÖRING.PROVNING		
	10												
	11						VB		ME				
	12								CVA	380	REPARATION		
	13												
	14												1) FÖRVARAS
	15							1)					MED BATTERI
	16												TOTALTID 30
	17												MÅN FRÅN
	18												TILLVERK-
													NINGSDATUM

854010	01	.BATTERI	--	-	2	-	30MÅN	30MÅN	ME	CVA			TOTALTID 30MÅN
	02	M2671-801910							FVST	-	KASSERAS.SE OSM KAP 11		FRÅN TILLVERK-
	03	DUKA -810-418A											NINGSDATUM
	04												

1) Adress 851036 har tillkommit. Inför "Se :1B" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 851035 och för adress 854005 och 854010 i UFS 37-00-1985B samt :1B på Innehållsförteckningen.