

1983-10-20

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/TFSUE	Fastställt av E Vintheden /G Hangvar	Ändrad enligt	Upphåver 1)
--	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 85. Flygradio-, radar- och IR-installationer. Ändring

Adress (Red)	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
0A	ÖVRIGT PINGR											
0E	-----											
0C												
1A	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3).											
E54005	01 PINGSÄNDARE	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-854-2501		
	02 F7370-000013		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03 DUKA -M15F210P											
	04					1)		ME		UFA 854-400P		1) ÖVFÖRS VID
	05							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV BATTERI. TS		BYTE AV BATT,
	06									RENGÖRING,PROVNING		SE ADR 854010
	07											
	08					VE		ME				
	09							CVA	380	REPARATION		
	10											
	11											2) FÖRVARAS
	12											MEG BATTERI
1A	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.											
E54010	01 KVIKKSILVRATT 9,8V	--	-	-	-	30MRN	30MRN	ME	CVA			TOTALTID 30MRN
	02 M2671-80191C		-	1	-			FVST	-	KASSERAS. SE OSM KAP 11		FRM TILLVERK-
	03 DUKA -P10-412A											NINGSDATUM

1) Makulera adress 854005 och 854010 i UFS 37-00-1985D. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.