

1984-03-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUE	Fästet till av E Vintheden /S-I Drie	Andrad enligt	Upphäver 1)
---	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Grupp 85. Flygradio-, radar- och IR-installationer. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiHfälla		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
852115	01	VRIDORDSCENNET VIE	UC	-	-	-			DE	CVA	UFS 37-852-2506		
	02	M3330-046168		-	1	-			KOMP	100	RYTE		
	03	LME -UDF11201											
	04	9302062-003					DEFGH		BE		UFS 37-8060-3310		
	05	(F04-C08)							KOMP	100	IPK		
	06												
	07												
	08												
	09						DEFGH		UC		UFS 37-852-2002		AVSNITT 1
	10								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	11												
	12						EFCH		BE		UFS 37-852-2002		AVSNITT 2
	13								KOMP	-	PENGÖRING AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	14												
	15												
	16						1)		ME				1)1260TIM DOCK
	17								CVA	-	EVERSYN:PM,KONTROLL OCH 8		HÖGST 6RR
	18										EV BYTE AV DANDKABELSTAM		
	19										KOAXIALKABELSTAM OCH		
	20										PULLAGER		
	21												
	22												
	23												
	24						VB		ME		UFA 37-852-4031		RUMSKLASS 3
	25								FVST	37	BYTE AV HYDRAULFILTER		RUMSKLASS 4A
	26								CVA	3PG	REPARATION		VIO REPARATION
	27												AV HYDRAUL-
	28												KOMPONENTER
	29						72MRH		ME		FÖRVARING:KONTROLL OCH		
	30								CVA	-	EV BYTE AV RULLAGER		
852125	01	HYDRAULFILTER	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV
	02	F2173-000001		-	1	-			FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS
	03	APOME-AC-3255-6H											UTFÖRS AV CVM
	04	6106930-000											

- 1) Makulera adress 852115 och 852125 i UFS 37-00-1985D.
Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.